附件

三门峡市城乡一体化示范区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-50	3 10 月 4 日	三门峡市	城乡一体化示范区	化示范区	实新型建	中国河南省三门园大唐公司院内	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现,该企业正在生产。存在问题:企业配料区料棚未完全封闭,生产过程中工业粉尘无组织排放,未采取有效措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-504	4 10 月 8 日	三门峡市	体化示	丁 十 年	阳再生员源销售有 限公司		落实扬尘治	现场检查时发现,该企业正在生产。存 在问题:物料堆场与车间外皮带输送廊 未按照环评要求进行全封闭。		10月31日
HN-09-508	5 10 月 8 日	三门峡市	体化示	城乡一体 化示范区 摩云路			落实扬尘治	现场检查时发现,该企业正在生产。存 在问题:物料堆未覆盖,无营业执照和 环评手续。		10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-506	10月9日	三门峡市	体化示	城乡一体 化示范区 摩云路	北鑫联管业有限公	中国河南省 三门峡市城 乡一体化示 范区摩云路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现,该企业正在生产。存在问题:该公司有 PVC 和 PE 管件生产线共 8 套,在塑料管挤出部分产生有机烟气,未安装 VOCs 废气治理设施。	行, 收集后的废气经处理	11月15日
HN-09-507	10月9日	三门峡市	体化示	城乡一体 化示范区 摩云路	中智能光电有限公	中国河南省 三门峡市城 乡一体化示 范区摩云路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现,该企业正在生产。存在问题:油墨喷字工序会产生较高浓度的挥发性有机物,空气中有很强的刺激性气味,企业未安装治污设施,通过通风管直排室外。	行,收集后的废气经处理 达标后排放,存在违法生	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-508	10月9日	三门峡市	体化示	化示范区			工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:布袋除尘设备虽已安装,存在粉尘 大量无组织排放。		10月31日
HN-09-509	10月9日	三门峡市	体化示	城乡一体 化示范区 摩云路	家 利 込 果 蔬 汁 有 限 小司	中国河南省 三门峡市灵 宝 市 G310(三灵 快速通道)	治污设施不正常运行	现场检查时发现,该企业正在生产。存 在问题:企业污水站甲烷气体收集处理 设施未正常运行。		

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-510	10月8日	三门峡市	体化示	化示范区	三门峡神源镓业有限公司	中国河南省 三门峡市城 乡一体化示 范区纬七路	物料堆场木	现场检查时发现,该企业未生产。存在问题:物料堆未按照环评报告要求进行 全密封。		10月31日
HN-09-511	10月4日	三门峡市	体化示	城乡一体 化示范区 五原崤村	切(俶江开) 级) 项目建	乡一体化示	建筑工地未落实"六个百分百"要求	现场检查时发现,该企业正在生产。存 在问题:施工现场未配备洒水、喷淋等 设施;施工现场西侧土堆未覆盖;现场 部分主要道路未硬化。	《大气污染防冶法》 第一 百一十五条	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-512	10月14日	三门峡市	体化示	城乡一体 化示范区 新店村	中国建筑第七工程局有限公司搅拌站		物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1. 洗车平台未正常使用;2. 物料堆未覆盖;3. 未提供营业执照和环评手续。	风抑至网, 开采取泗水、 喷淋	10月31日
HN-09-513	10月14日	三门峡市	体化示	城乡一体	建筑材料	中国河南省 三门峡市城 乡一体化示 范区	未安装治污设施	现场检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1. 喷漆工序无 VOCs 治理设施; 2. 等离子切割及焊接工序未安装废气治理设施; 3. 未提供环评手续。	污设施,并确保正常使	11月15日
HN-09-514	10月8日	三门峡市	体化示	乡一体化	制品有限	中国河南省 三门峡市陕 县禹王路		现场检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1. 地面存在大量积尘,无喷淋设备;2. 混凝土搅拌工序无除尘降尘设备。	污设施,并确保正常使	11月15日

编号	检查时间	के	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-09-515	10月4日	三门峡市	城乡一 体化示 范区	前办事か	310 国道改 造建设工 地	茄区结六路	建筑工地未落实"六个百	现场检查时发现,该企业正在生产。存 在问题:现场未采取湿法作业;挖掘出 的土方未覆盖。		
HN-09-516	10月4日	三门峡市	城乡一 体化示 范区	禹王路街道办事处	昌 通 混 凝土搅拌站	乡一体化示		现场检查时发现,该企业正在生产。存 在问题:企业无法提供营业执照;水泥 仓无集尘设备,粉尘无组织排放。		10月31日