

附件

晋中市平遥县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-072	2018/12/ 23	晋中市	平遥县	平遥县大 运路（农 机校西 侧）	石化销售 有限公司 山西晋中 平遥北城 加油站	山西省晋中 市平遥县 G108(京昆 线)	未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行	现场检查时，该公司正在营业，存 在问题：该加油站已安装油枪及卸 油油气回收装置，但储油罐未安装 油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用 密闭工艺或在有集气系统的 密闭空间进行，收集后的 废气经处理达标后排放。存在 违法生产行为的，依据《大 气污染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	2019/1/30
SX-14-073	2018/12/ 22	晋中市	平遥县	宁固镇	平遥县大 桥加油站 有限公司	山西省晋中 市平遥县 S222	未安装油气 回收装置或 装置不正常 运行	现场检查时，该公司正在从事加油 服务，该公司已安装加油枪及卸油 口油气回收装置，但储油罐未安装 三级油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用 密闭工艺或在有集气系统的 密闭空间进行，收集后的 废气经处理达标后排放。存在 违法生产行为的，依据《大 气污染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-074	2018/12/22	晋中市	平遥县	净化乡	平遥县福瑞鼎机械铸造有限公司大门斜对面煤厂	山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂正在进行煤炭露天筛分销售，物料露天堆放无覆盖等措施，现场未能提供营业执照及相关环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-075	2018/12/22	晋中市	平遥县	净化乡	平遥县福瑞鼎机械铸造有限公司	山西省晋中市平遥县	未按要求严格落实应急预案	晋中市于2018年12月21日9:00-12月22日24:00，启动重污染天气应急预案黄色（三级）响应，该企业是预警清单内企业。现场检查时，该厂锅炉正在燃烧，中频炉炉内有余温，机加工车间正在生产，未按照晋中市大气污染天气应急预案实施停产。	责令整改，依法查处。	2019/1/15
SX-14-076	2018/12/21	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县道虎壁村鑫源宾馆	山西省晋中市平遥县S222	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该宾馆正在营业，检查发现有一燃煤锅炉正在使用，无烟气处理设施，未按照当地文件要求在2018年9月底前完成清洁能源替代。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-077	2018/12/21	晋中市	平遥县	段村镇	平遥县坤圣建材加工厂	山西省晋中市平遥县X371	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂部分工序正在生产，存在问题：物料堆场未采取覆盖等防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-078	2018/12/19	晋中市	平遥县	洪善镇	平遥县白家庄村保生废品收购点	山西省晋中市平遥县	露天焚烧	现场检查时，该处正在进行废旧三轮车拆解，现场有一三轮车车头正在焚烧，产生大量黑烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15
SX-14-079	2018/12/19	晋中市	平遥县	洪善镇	平遥县樊盛耐火材料有限公司	山西省晋中市平遥县G108(京昆线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：1. 原料堆场部分未覆盖；2. 竖窑产生的废气排放管道与抽风机存在破损现象；3. 进料口配套的除尘设施排气筒高度未达到15米要求；4. 员工露天对成品进行筛分。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-080	2018/12/18	晋中市	平遥县	洪善镇	东游驾村南侧108国道北侧焚烧点	山西省晋中市平遥县	露天焚烧	现场检查发现该处正在焚烧，有三处明火，冒浓烟，着火面积约200平方。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15
SX-14-081	2018/12/18	晋中市	平遥县	南政乡	平遥县丰弘木业有限公司	山西省晋中市平遥县S222	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：1. 破碎车间内粉尘弥漫，粉尘通过大门及一个破碎的窗户直接排放至外环境；2. 有一条木屑输送带露天作业，无防扬尘设施；3. 烘干过程产生的废气在接入排气筒过程中管道破损，部分废气直接从破损处排出；4. 烘干热源为一土炉，燃料为木材，无烟气处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-082	2018/12/17	晋中市	平遥县	岳壁乡	平遥县雷金荣建材经销部	晋中市平遥县岳壁乡尹回村	物料堆场未落实扬尘治理措施	该处为一沙石销售点，主要设备有铲车2台，筛网一个，检查发现该处沙石等堆放未采取覆盖等措施，筛分露天进行，无防扬尘措施，堆放场所约200平方。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-083	2018/12/17	晋中市	平遥县	岳壁	平遥县神池木器加工厂	山西省晋中市平遥县X375	未安装治污设施	现场检查时，该厂部分工序正在生产，存在问题：1. 喷木器漆车间产生的废气直接通过排风扇外排，无废气处理设施；2. 木材切割过程无粉尘收集设施；3. 车间内有两个炉灶使用煤炭作为燃料。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/30
SX-14-084	2018/12/16	晋中市	平遥县	中都乡	北三狼村龙胜铸造公司北侧玉米地秸秆焚烧点	山西省晋中市平遥县	露天焚烧	现场检查时，该处正在焚烧秸秆，冒浓烟，着火面积约500米，工作组人员与附近公司员工对该焚烧点进行扑灭。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15
SX-14-085	2018/12/16	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县北三狼养殖中心内铸造模型加工厂	山西省晋中市平遥县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：该厂于2018年9月创办，无营业执照和环评审批手续，生产过程产生的粉尘无处理设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-086	2018/12/16	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县中都乡晋升元铸造有限公司北侧无名堆场	山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该处堆放有石料，飞灰等物料，未采取覆盖等防治扬尘措施，面积约1500平方。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-087	2018/12/16	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县赢康祖市政工程有限公司	山西省晋中市平遥县西梁线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产。存在问题：该公司水稳搅拌站附近物料堆场未采取覆盖等防治扬尘措施，进料、输送带等未密闭，存在扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-088	2018/12/14	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县桥头村磐宇丰石材经销部	山西省晋中市平遥县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：1. 未办理相关环评审批手续；2. 打磨过程产生的粉尘通过排风扇排至厂房后面的一个简易棚内，无其他处理设施；3. 在用云石胶补胶过程中会有挥发性有机废气产生，未在密闭空间进行或安装有机废气处理设施；4. 现场发现一竖式燃煤锅炉，无烟气处理设施，未找到铭牌，目测约0.5吨。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-089	2018/12/14	晋中市	平遥县	古陶镇	平遥县佩玉汽车维修有限公司	山西省晋中市平遥县艺苑东街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该处正在从事汽车维修服务，现场发现有一燃煤锅炉（1吨以下）正在使用，无脱硫除尘设施，未按规定淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15
SX-14-090	2018/12/14	晋中市	平遥县	南政乡	山西寅升重型机床制造有限公司	山西省晋中市平遥县X922	排污口不规范	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：该厂铸造车间安装有3套除尘设施，其中车间西面的除尘设施排气筒高度只有5米，不符合要求15米高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/1/15
SX-14-091	2018/12/13	晋中市	平遥县	中都乡	平遥县桥头光明家俱厂	山西省晋中市平遥县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：1. 该厂无环保审批手续；2. 现场发现燃煤锅炉一台，未找到铭牌，目测约0.2吨，未按规定淘汰；3. 调漆工段未在密闭空间进行。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-092	2018/12/13	晋中市	平遥县	段村镇	平遥县段村镇昱峰成耐火材料有限公司北面堆场	山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该处露天堆放煤渣等、砂石等物料，无任何覆盖措施，面积约有 2000 平米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-093	2018/12/12	晋中市	平遥县	卜宜乡	山西省平遥县融瑞铝业有限公司	山西省晋中市平遥县 S222	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：该厂振动破碎工序产生的粉尘收集不到位，车间内粉尘弥漫，粉尘通过一个过道门直接排放至外环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-094	2018/12/12	晋中市	平遥县	卜宜乡	山西隆诚源建材有限公司	山西省晋中市平遥县 S222	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：配套建设的除尘脱硫塔电机未在运行，喷淋塔内无碱液循环，据企业负责人介绍，因天气冷，水管冻破，目前正在维修。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-095	2018/12/11	晋中市	平遥县	南政乡	平遥县豪杰型煤有限公司	山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时, 该厂正在进行煤炭加工销售, 存在问题: 1. 一条输送带露天输送, 未在密闭空间进行; 2. 煤炭露天堆放, 未采取覆盖等措施, 面积约1万平方。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019/1/15
SX-14-096	2018/12/11	晋中市	平遥县	南政乡	平遥县友信汽贸销售有限公司	山西省晋中市平遥县G108(京昆线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该公司为宝骏汽车销售公司, 存在问题: 1. 该公司有一台0.5吨燃煤锅炉正在使用, 未配套建设污染防治措施, 现场存在冒黑烟现象, 未按规定进行淘汰; 2. 原料煤堆场未进行覆盖。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务, 按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019/1/15
SX-14-097	2018/12/11	晋中市	平遥县	洪善镇	山西省平遥县宏凯机械制造有限公司	山西省晋中市平遥县S221	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时, 该厂位于禁煤区, 喷塑车间内有员工正在进行井盖打眼操作, 车间内有一热水锅炉正在使用, 额定功率为0.058MW, 燃料为煤炭, 未按照规定停止使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务, 按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-098	2018/12/11	晋中市	平遥县	岳壁乡	平遥县恒同茂耐火材料有限公司	山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：物料堆放场所大部分未采取覆盖等防治扬尘措施，2台筛分机放在露天场地内，未在密闭空间进行操作。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-099	2018/12/10	晋中市	平遥县	朱坑乡	平遥县朱坑乡宏跃砖厂东边无名煤厂	山西省晋中市平遥县宏跃砖厂东边	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：现场未能提供营业执照和相关负责人信息，主要设备筛分机1台，输送带2条，无喷淋设施未采取湿法作业，部分物料未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-100	2018/12/10	晋中市	平遥县	朱坑乡	平遥县龙跃村晋鸿砖厂	山西省晋中市平遥县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该厂已按重污染天气应急响应要求停产，存在问题：该厂制砖用粘土露天堆放，未采取覆盖等防治扬尘措施，面积约1000平方。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15