

附件

## 吕梁市中阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-633	2019/3/25	吕梁市	中阳县	金罗镇	中阳县白草村 002 乡道路边 秸秆焚烧点	吕梁市中阳县	秸秆焚烧	检查组路过白草村，发现 002 乡道路北当地一村民正在焚烧玉米秸秆和干草，经制止，火源已扑灭。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-634	2019/3/25	吕梁市	中阳县	金罗镇	中阳县白草利泰选煤厂	吕梁市中阳县金罗镇白草村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该企业已拆除，场地已推平。发现问题：场地内堆放了一堆沙土和一堆沙岩石未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-635	2019/3/25	吕梁市	中阳县	金罗镇	中阳县恒盛机械制造有限公司	吕梁市中阳县G209(旧)	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业未生产。检查发现问题：1. 熔炼炉 2009 年建设，多管收尘装置与熔炼炉同时建设，2017 年新加装了布袋除尘器，但检查发现收尘口下方有较多粉尘；2. 抛丸机布袋除尘管道破损。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-636	2019/3/26	吕梁市	中阳县	宁乡镇	中阳县东利汽车配件部	吕梁市中阳县宁乡镇凤城北街58号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查该企业未进行喷漆作业，检查发现问题：喷漆房收集废气设备不能正常运行，风机从2018年7月份损坏后一直未维修。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28