

附件

## 太原古交市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-006	2019/3/28	太原市	古交市	/	古交阳光上东住宅小区项目工地	太原市古交市 S104(滨河北路)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在施工。存在问题:未按要求停工,未落实重污染天气应急响应。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-007	2019/3/28	太原市	古交市	/	古交市御景华府项目工地	太原市古交市 S104(滨河北路)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:未按要求停工,未落实重污染天气应急响应。	责令整改,依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-008	2019/3/26	太原市	古交市	岔口乡	古交市信德制沙厂(普通合伙)	太原市古交市 X228(古岔线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,存在问题:厂区内砂石物料未覆盖,设备均老旧损坏。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	2019/4/28
SX-20-009	2019/3/29	太原市	古交市	常安乡	常安乡草原线路旁加工厂	太原市古交市原相乡草原路旁	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,存在问题:在金兰矿附近发现有一家企业,大门上锁,无人在现场,厂区内露天堆存有大量泥堆、石料,未苫盖,扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	2019/4/28
SX-20-010	2019/3/29	太原市	古交市	常安乡	常安乡草原路旁渣土堆场	太原市古交市原相乡草原路旁	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,存在问题:在草原线路旁(金兰选矿厂附近)发现大量的废料渣土没有覆盖,产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	2019/4/28
SX-20-011	2019/3/29	太原市	古交市	常安乡	马兰山煤矿金兰选矿厂	太原市古交市原相乡草原路旁	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该厂停产,存在问题:厂区内堆放有大量的煤料没有覆盖,被大风吹起许多粉尘。企业未挂牌,经调查询问得知,该厂家叫马兰山煤矿金兰选矿厂,已停产多时。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-012	2019/3/24	太原市	古交市	马兰镇	马兰镇下石沟村拆迁工地	太原市古交市武武线马兰镇下石沟	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在进行拆迁施工作业,存在问题:施工场地未采取湿法作业等抑尘措施,烟尘很大。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019/4/28
SX-20-013	2019/3/23	太原市	古交市	马兰镇	古交市根生建材有限公司	太原市古交市 X228(古岔线)马兰镇姬家庄村	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:厂内有大量烟雾冒出,现场有刺鼻气味,用 pH 试纸测试喷淋水池 pH 值约为 2,现场放置有氢氧化钠,但负责添加药剂的工作人员不在场,没有相关加药台账记录,其他工人也不懂操作,该企业 2018 年 6 月验收监测报告显示废气达标排放,但该企业管理不到位,没有及时添加药剂,治污设施不正常运行,涉嫌通过逃避监管的方式排放大气污染物。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-014	2019/3/22	太原市	古交市	桃源街道	古交市陆源鑫煤矸石综合利用有限公司	太原市古交市 S219 桃源街道梁庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,企业无工作人员,存在问题:露天堆放有煤矸石等其他物料废料,未苫盖,易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28