

附件

## 太原市万柏林区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称 | 污染源<br>地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|----|------|---|----|------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|
|----|------|---|----|------------|-----------|-----------|------|----------|------|------|

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区   | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称           | 污染源<br>地址   | 问题类型             | 现场问题情况详述   | 整改要求  | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|------|------------|---------------------|-------------|------------------|--|---|-----------|
| SX-20-062 | 2019/3/20 | 太原市 | 万柏林区 | 白家庄街道      | 白家庄矿山生态环境恢复治理试点示范工程 | 太原市万柏林区白家庄路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工程正在进行施工作业，从现场的指示牌中可以看到有山西二建和山西八建两家施工单位在施工。存在问题：现场挖掘机，推土机正在进行施工作业，施工过程中没有进行洒水，尘土没有进行覆盖，施工现场尘土飞扬。现在有一辆洒水车，开始没有进行洒水降尘，在工作组拍照后才进行喷水降尘。（拍有尘土飞扬的视频）。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区   | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称        | 污染源<br>地址        | 问题类型          | 现场问题情况详述  | 整改要求  | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|------|------------|------------------|------------------|---------------|---|---|-----------|
| SX-20-063 | 2019/3/22 | 太原市 | 万柏林区 | 东社街道       | 南寨村建筑垃圾堆场        | 太原市万柏林区南寨村       | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，位于南寨村王小锋、陈飞管理的建筑垃圾堆场（耀辉搅拌站旁）正在施工作业，现场有两台振动筛（建筑垃圾分选机），其中一台正在作业，将建筑渣土分选成石块和砂土，存在问题：现场两台挖掘机在作业，没有采取抑尘措施，大量渣土未进行覆盖，道路积尘较多，现场尘土飞扬。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-064 | 2019/3/18 | 太原市 | 万柏林区 | 东社街道       | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | 太原市杏花岭区万柏林区大岩村村西 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，中铁六局集团太原铁路建设有限公司太原铁路枢纽西南环线搅拌站已停产。存在问题：1. 该搅拌站出车冲洗平台护栏已被撞坏，现场要求企业恢复生产前必须修好洗车平台；2. 厂区积尘严重，大部分物料没有覆盖，许多防尘网已破损，没有按环评批文要求落实扬尘治理措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区   | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称            | 污染源<br>地址     | 问题类型          | 现场问题情况详述   | 整改要求  | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|------|------------|----------------------|---------------|---------------|--|---|-----------|
| SX-20-065 | 2019/3/28 | 太原市 | 万柏林区 | 杜儿坪街道      | 万柏林区河龙湾村城边村改造安置楼项目工地 | 太原市万柏林区杜儿坪街   | 未按要求严格落实应急预案  | 现场检查时，该工程项目正在施工，存在问题：现场进行浇筑混凝土作业等，未落实重污染天气黄色预警要求进行停工。  | 责令整改，依法查处。  | 2019/4/28 |
| SX-20-066 | 2019/3/23 | 太原市 | 万柏林区 | 化客头街道      | 太原市化客头村建筑垃圾堆场        | 太原市万柏林区S104   | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该堆场无人作业，留有一台推土机和两台钩机，无看守人员。存在问题：堆场存在大量渣土裸露，未覆盖完全，未落实堆场扬尘治理措施。  | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-067 | 2019/3/22 | 太原市 | 万柏林区 | 南寒街道       | 山西西山四维机电设备制造有限公司     | 太原市万柏林区西机路72号 | 未落实VOCs整治要求   | 现场检查时，该公司正在生产，主要生产皮带机托辊，存在问题：在车间使用水性漆对托辊进行漆，没有VOCs废气收集处理设施，该公司与西山煤电(集团)有限责任公司机电厂合作成立的一家公司，厂址在西山煤电(集团)有限责任公司电机厂的厂房，共用一套重污染天气应急预案。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。          | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区   | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源<br>地址  | 问题类型             | 现场问题情况详述  | 整改要求  | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|------|------------|-----------------|------------|------------------|---|---|-----------|
| SX-20-068 | 2019/3/28 | 太原市 | 万柏林区 | 西铭街道       | 风声河上游应急清淤疏浚治理工程 | 太原市万柏林区开城路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工程项目正在施工，存在问题：施工现场堆积有大量土堆，均未进行覆盖，易产生扬尘，未配套渣土车洗车装置。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2019/4/28 |
| SX-20-069 | 2019/3/26 | 太原市 | 万柏林区 | 西铭街道       | 万科春和景明工程项目工地    | 太原市万柏林区开城路 | 未按要求严格落实应急预案     | 现场检查时，该项目正在施工，进行浇筑作业，存在问题：未落实重污染天气应急响应要求进行停工。             | 责令整改，依法查处。  | 2019/4/28 |
| SX-20-070 | 2019/3/24 | 太原市 | 万柏林区 | 西铭街道       | 渣土运输车（晋AW1182）  | 太原市万柏林区西铭路 | 渣土车覆盖不完全         | 现场检查时，存在问题：在西铭路上发现车牌号为晋AW1182的渣土运输车运输土方未进行覆盖，运往南寨村建筑渣土堆场。 | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。                               | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区   | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称       | 污染源<br>地址    | 问题类型             | 现场问题情况详述   | 整改要求  | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|------|------------|-----------------|--------------|------------------|--|---|-----------|
| SX-20-071 | 2019/3/24 | 太原市 | 万柏林区 | 西铭街道       | 山西福军煤业有限公司内渣土堆场 | 太原市万柏林区西铭街道办 | 物料堆场未落实扬尘治理措施    | 现场检查时，存在问题：公司内的建筑渣土堆场露天堆放渣土，没有进行覆盖，没有采取降尘防尘措施。现场还有加工设备对渣土进行分选，也没有防尘设施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-072 | 2019/3/22 | 太原市 | 万柏林区 | 西铭街道       | 西铭小南沟矸石场治理工程工地  | 太原市万柏林区大虎沟街  | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工程没有进行作业，存在问题：露天堆放大量煤矸石，大部分煤矸石没有采取覆盖等抑尘措施，现场尘土飞扬。               | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。                                       | 2019/4/28 |

| 编号        | 检查时间      | 市   | 县区   | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                | 污染源<br>地址    | 问题类型          | 现场问题情况详述   | 整改要求  | 完成时限      |
|-----------|-----------|-----|------|------------|--------------------------|--------------|---------------|--|---|-----------|
| SX-20-073 | 2019/3/19 | 太原市 | 万柏林区 | 西铭街道       | 西山煤电(集团)有限公司西铭多种经营分公司排矸队 | 太原市万柏林区S104  | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该公司正在生产。存在问题:该公司厂区内大部分煤炭没有覆盖,露天堆放,厂区内道路煤尘堆积严重,厂内配套有喷雾机,但没有使用,检查人员检查十几分钟后才开始喷雾降尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019/4/28 |
| SX-20-074 | 2019/3/27 | 太原市 | 万柏林区 | 小井峪街道      | 兰花康宇项目围墙外施工工地            | 太原市万柏林区西环路辅路 | 未按要求严格落实应急预案  | 现场检查时,兰花康宇项目围墙外正在施工,存在问题:未落实重污染天气预警响应停工,挖掘机未采取湿法作业。                                    | 责令整改,依法查处。  | 2019/4/28 |