

附件

太原市迎泽区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-106	2019/3/23	太原市	迎泽区	/	太原市并州路11号太原国海广场项目工地	太原市迎泽区并州路11号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地没有施工,该项目由北京荣创岩土工程股份有限公司承建,打桩机正在做施工准备工作。存在问题:经核实上午有对土方进行开挖(早上11:00作业开挖基础护桩至12:00结束),重污染天气期间有施工,工地出入口洗车平台为人工水管冲洗。	责令整改,依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-107	2019/3/22	太原市	迎泽区	/	民政园红星爱琴海商业综合体及高端住宅项目工地	太原市迎泽区东中环路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：15:04 工作组要求工地开门配合检查，但工地工人未立即开门让工作组进入，立即开启门口处两个雾炮机洒水；5 分钟后（15:10）工作组绕道从旁边工地进入，发现该工地一台挖掘机正在进行土方开挖平整作业，场地内有大片泥土裸露区没有进行覆盖。15:20 工地工人开门让工作组进入，发现场地内除门口两台雾炮机外未见其他抑尘设备，现场扬尘严重。重污染天气期间正在施工。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28
SX-20-108	2019/3/23	太原市	迎泽区	/	太原师范学院地块二期工程	太原市迎泽区南内环街 189	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该处工地没有施工，渣土部分已用防尘网覆盖。存在问题：1. 二期施工便道地面覆盖的防尘网破损较严重，混凝土罐车行驶时扬尘现象严重，没有采取有效的洒水降尘措施；2. 检查二期地块南面大门内外分别各有一辆混凝土罐车准备进出，该出入口洗车平台损坏，水池内无水，未落实减尘降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-109	2019/3/26	太原市	迎泽区	/	中铁诺德 城项目工 地	太原市迎 泽区松庄 路 29 号	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该工地正在进行混凝土 建筑施工，现场有 1 辆混凝土泵车，3 辆混凝土搅拌车正在作业，存在问题： 未按黄色预警要求停工。	责令整改，依法查处。	2019/4/28