

附件

阳泉市经济技术开发区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-----------|-----|-------------|------------|-----------------------|----------------|------------------|---|--|-----------|
| SX-20-140 | 2019/3/23 | 阳泉市 | 经济技术 开发区 | / | 阳泉市华 奥起重机械 有限公司 | 东区工业 园区 A 区 | 未落实 VOCs 整治要求 | 现场检查时，发现小件喷漆作业在厂房内操作且未在密闭空间，并且在房内厂晾干，油漆桶在晾晒周边，地面有明显喷涂痕迹，无收集和处理设施，导致挥发性有机物无组织排放。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/4/28 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-----------|-----|-------------|------------|-----------------------------|---|----------------------|--|---|-----------|
| SX-20-141 | 2019/3/22 | 阳泉市 | 经济技术 开发区 | / | 阳泉市金 钰鑫源轻 钢彩板有 限公司 | 阳泉市经 济技术开 发区王垆 村原王垆 耐火厂第 三分厂院 内 | 排污口不规 范 | 现场检查时，该企业正在生产。存在问题：喷漆房处于停产状态，排气烟囱高度未按要求达到15米。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2019/4/28 |
| SX-20-142 | 2019/3/23 | 阳泉市 | 经济技术 开发区 | / | 阳泉市麟 豪机械制 造有限责 任公司 | 阳泉市经 济技术发 展区西区 学院路 | 未按要求严 格落实应急 预案 | 该厂已制定重污染天气应急预案，检查时喷塑和喷涂固化工艺已停产，但（焊接区）打磨工艺正在进行，未按照橙色预警要求执行。 | 责令改正。 | 2019/4/28 |