

附件

### 阳泉市孟县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-213	2019/3/24	阳泉市	孟县	北下庄乡	孟县明鑫 石料有限 公司	阳泉市孟 县 G207(锡 海线)北下 庄乡西关 头村	露天矿山未 落实减尘抑 尘措施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：挖掘机在露天装卸物料，有破碎机正在破碎石料，路面覆土较厚车辆运输扬尘较大，未采取抑尘措施；2. 无环评审批及验收等手续，未制定一厂一策，该企业仍在建设中。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-214	2019/3/25	阳泉市	孟县	苌池镇	山西昕亮 木业有限公司	阳泉市孟 县 S214	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 重污染天应急预案显示橙色预警喷漆、黏胶工艺停产，但检查时喷漆房亮灯，喷漆设施在运行，喷漆房废气处设施在运行；2. 黏胶工艺在生产。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-215	2019/3/25	阳泉市	孟县	梁家寨乡	平安宾馆 东侧垃圾 焚烧点	阳泉市孟 县 S345(闫 贾线)苌池 镇梁家寨 乡平安宾 馆东侧	焚烧垃圾或 树叶	现场检查时，发现平安宾馆东侧有垃圾露天焚烧，烟尘较大，严重污染环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-216	2019/3/26	阳泉市	孟县	苌池镇	渣土运输 车(晋 C16656)	阳泉市孟 县	渣土车覆盖 不完全	现场检查时，发现晋 C16656 在苌池镇以北 214 省道由北向南行驶时，车上载有大量土料，未进行苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-217	2019/3/28	阳泉市	孟县	路家村镇	大黄沟村 北煤料加 工公司	阳泉市孟 县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业已停产。存在问题：场地有大量煤料露天堆放，煤料传送带未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-218	2019/3/31	阳泉市	孟县	路家村镇	孟县鼎恒 建材有限公司	阳泉市孟 县孟县服 务区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 该企业有三个排污口，但排污许可证上未见排污口信息，二者不相符；2. 企业厂房北侧除尘设施管路断开；3. 库房存有大量有机原料（可发性聚苯乙烯），但生产环节未见全封闭生产车间，存在 VOCs 收集不完全的风险。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-219	2019/3/27	阳泉市	孟县	南娄镇	孟县万事达耐火材料有限公司	阳泉市孟县孟上线南娄镇观音堂村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 竖窑顶部进料口未完全封闭，未配置废气收集设施，存在废气无组织排放的情形，气味刺鼻；2. 其中一个竖窑采用传送带供料，传送带封闭不完全；3. 按照重污染天气应急预案要求橙色预警期间应减产 50%，现场 7 个窑炉中 5 个窑炉正常烧制，未按要求严格落实预案要求。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-220	2019/3/29	阳泉市	孟县	南娄镇	孟县金刚玉石油压裂支撑剂有限公司	阳泉市孟县孟上线南娄镇郭村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 回转炉敞开式燃烧，大量烟气直接排放；2. 球磨车间两台球磨机在运行，球磨车间有大量粉尘无组织排放；3. 布袋除尘设施正常运行，布袋除尘设施车间有较浓粉尘逸散。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-221	2019/3/23	阳泉市	孟县	南娄镇	南娄镇南娄中学垃圾焚烧点	阳泉市孟县 S216 南娄镇南娄中学校内	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现南娄中学校区内垃圾场正在露天焚烧，包括塑料、生活垃圾等，浓烟滚滚，严重污染大气环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-222	2019/3/30	阳泉市	孟县	南娄镇	孟县新昌精铸有限公司	阳泉市孟县孟上线南娄镇秋子峪	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，仅制砖工序在生产，干燥炉、隧道窑未生产。存在问题：现场有三个排气筒，分别为隧道窑、竖窑、破碎机，排污许可证仅有两个排气筒（隧道窑和竖窑），排污许可证与实际排气筒数量不一致。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/4/28
SX-20-223	2019/3/19	阳泉市	孟县	南娄镇	山西孟县西小坪耐火材料有限公司	阳泉市孟县南娄镇西小坪村	其他涉气环境问题	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1. 第1分厂烘干车间大门敞开，内部废气管道破损，有废气无组织排放。2. 第8分厂隧道窑烧制车间内窑炉上方有较多废气无组织排放，废气处理设施在运行，车间有风扇进行换气，气味刺鼻。	调查核实，依法查处。	2019/4/28
SX-20-224	2019/3/19	阳泉市	孟县	南娄镇	山西孟县西小坪耐火材料有限公司	阳泉市孟县南娄镇西小坪村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：第1分厂破碎机当日在运行，为地下破碎，有进料车辆入厂记录。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-225	2019/3/29	阳泉市	孟县	牛村镇	牛村镇教 场村东北 露天堆场	阳泉市孟 县牛村镇 教场村东 北	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该堆场有大量物料露天 堆放，未进行苫盖，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-226	2019/3/25	阳泉市	孟县	上社镇	磨盘村秸 秆焚烧点	阳泉市孟 县肖宋线 上社镇磨 盘村东北 侧山上	秸秆焚烧	现场检查时，磨盘村东北侧有秸秆焚 烧，引燃山林大火，火势较大，产生 冲天烟尘，严重污染环境，现场公安 已介入。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	2019/4/28
SX-20-227	2019/3/24	阳泉市	孟县	孙家村镇	孟县阳坡 村南侧物 料堆场	阳泉市孟 县交孙线 孙家村镇 阳坡村以 南	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该堆场未作业。存在问 题：发现大量细粉物料露天堆放，未 进行苫盖，现场未查到业主方。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-228	2019/3/22	阳泉市	孟县	孙家村镇	山西阳泉孟县石店煤业有限公司	山西阳泉孟县石店煤业有限公司露天存煤区东侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：露天存煤区东侧山坡上有大量煤炭露天堆放，未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-229	2019/3/24	阳泉市	孟县	孙家村镇	孙家庄镇孙家庄村东北侧垃圾焚烧点	孟县孙家庄镇孙家庄村东北侧农田边土坡	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，一村民正在焚烧垃圾，起火点多处，产生大量浓烟和刺鼻气味，严重污染环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-230	2019/3/19	阳泉市	孟县	西烟镇	王甫庄秸秆焚烧点	阳泉市孟县西烟镇王甫庄	秸秆焚烧	现场检查时，发现西烟镇王甫庄农田有大面积秸秆焚烧，严重污染环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-231	2019/3/25	阳泉市	孟县	峡社乡	下庄村水库工地	省阳泉市孟县S214(石阳线)峡社乡下庄村水库工地内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该工地未生产。存在问题:现场有大量土堆、物料露天堆放,未进行苫盖,现场有筛网在进行焊修。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28
SX-20-232	2019/3/25	阳泉市	孟县	下社乡	下庄新村建设工程工地	阳泉市孟县S214(石阳线)下社乡下庄新村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工程正在施工。存在问题:1.未见重污染天应急公示牌,现场工人正在施工,未按重污染天气应急预案停止施工的要求严格落实;2.工程区域大量土料露天堆放,地面覆土较厚,未开展洒水抑尘措施,风刮过扬尘较重。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-233	2019/3/21	阳泉市	孟县	秀水镇	水泉村北渣土堆积点	阳泉市孟县金龙东街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查,有大量道路建设用料、筑路粉料露天堆放,无覆盖措施,道路积土较厚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28



编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-234	2019/3/30	阳泉市	孟县	秀水镇	山西孟县西小坪耐火材料有限公司	阳泉市孟县西小坪村以西	未按要求严格落实应急预案	3月29日夜查时，该企业南侧厂区正在生产，车间灯火通明，烟囱烟尘滚滚。存在问题：1. 较多物料运输车出入，与孟县政府重污染天气应急响应预案要求9条生产线“破碎生产线停产，停止物料运输”不符，企业未严格落实应急预案；2. 企业编制的预案显示，橙色预警措施为“减少50%运输量”，与县政府的减排清单要求不一致。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-235	2019/3/20	阳泉市	孟县	秀水镇	孟县常有福制鞋厂	阳泉市孟县秀水镇小横沟村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。 <b>存在问题</b> ：1. 未能提供环保手续；2. 现场鞋垫胶底制造有VOCs产生，无环保设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-236	2019/3/19	阳泉市	孟县	西烟镇	龙王头村秸秆焚烧点	阳泉市孟县	秸秆焚烧	现场检查时，发现孟县西烟镇龙王头村以北农田成片秸秆焚烧，严重污染环境。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-237	2019/3/19	阳泉市	孟县	西烟镇	阳泉市孟县东村外环路路边焚烧	阳泉市孟县东村外环路	秸秆焚烧	现场检查时，发现西烟镇东村一农民在西烟镇东村外环路路边农田中焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-238	2019/3/26	阳泉市	孟县	/	原桃园晋余钢铁厂附近施工工地	阳泉市孟县金龙东街	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，建筑工地正在施工，挖掘机正在挖土，运输车辆正在运输，扬尘较重。存在问题：未按县政府重污染天气应急预案实施全面停止施工。	责令整改，依法查处。	2019/4/28