

附件

吕梁汾阳市督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------|-----|-----|------------|-------------------------------|---------------|---------------|---|---|-----------|
| SX-21-382 | 2019/4/8 | 吕梁市 | 汾阳市 | 三泉镇 | 汾阳市金塔山煤焦公司冶金辅料有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现,该企业存在以下问题:1.场内车行道路未按要求进行硬化,浮土厚,无保洁;2.料场大棚未按要求进行密闭;3.料场大量石料露天堆放,未采取任何防扬尘措施;4.现场碎石作业未采取湿法作业,现场扬尘污染严重;5.六台立窑正在生产,未提供排放检测监测报告。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019/5/15 |
| SX-21-383 | 2019/4/4 | 吕梁市 | 汾阳市 | 演武镇 | 汾阳市演武镇白石村222省道和436县道丁字路口西北角堆场 | 山西省吕梁市汾阳市S222 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现,场内大量砂石料、煤堆、建筑、生活垃圾露天堆放,未采取任何防扬尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019/5/15 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------|-----|-----|------------|----------------------------|---------------|---------------|--|---|-----------|
| SX-21-384 | 2019/4/4 | 吕梁市 | 汾阳市 | 肖家庄镇 | 汾阳市恒泰焦化有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市S222 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时,该企业已停产,存在问题:1.现场大量原煤露天堆放,未按要求放入密闭大棚;2.煤场道路未按要求硬化,车辆行驶扬尘隐患大;3.煤场大棚内喷淋设施不能正常开启。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019/5/15 |
| SX-21-385 | 2019/4/4 | 吕梁市 | 汾阳市 | 贾家庄镇 | 汾阳市西雷家堡村454县道和003乡道十字东北面堆场 | 山西省吕梁市汾阳市 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现,西雷家堡村454县道和003乡道十字东北面大量黄土、三合土露天堆放,未采取任何防扬尘措施,且露天搅拌三合土作业,未采取任何喷淋降尘措施,现场扬尘污染严重。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019/5/15 |
| SX-21-386 | 2019/4/2 | 吕梁市 | 汾阳市 | 阳城乡 | 汾阳市昊鑫物流有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市汾介线 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现,该煤厂大量煤堆未覆盖,未采取防尘措施;场内道路未进行硬化,覆土厚、扬尘大,出入口未按要求安装冲洗设备。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019/5/15 |