

附件

### 阳泉市城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-047	2019/4/12	阳泉市	城区	环南一巷	阳泉市路 泉汽车修 理有限公 司	阳泉市城区 南外环南一 巷	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业未生产。存在问题： 喷漆房外无排放管道，仅在墙面有一排 放口，高度不足 15 米。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行，收 集后的废气经处理达标后 排放。存在违法生产行为 的，依据《大气污染防治 法》第一百零八条，立案 处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-048	2019/4/12	阳泉市	城区	南庄路	阳泉市城区泽霖汽车修理厂	阳泉市城区南庄路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正在生产。存在问题：喷漆房配有光电氧化和活性炭处理设施，有活性炭定期更换记录，排放口高度不足 15 米，约 10 米。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-049	2019/4/12	阳泉市	城区	南一巷	阳泉市永昱机电有限责任公司分公司	阳泉市城区南外环南一巷	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正在生产。存在问题：发现厂房外有露天喷漆晾晒的配件，厂房内有喷涂过的矿用机械，厂房内没有喷漆房，形成 VOCs 无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-050	2019/4/11	阳泉市	城区	义泉街	阳泉市城区鼎鸿汽车修理中心	阳泉市郊区义泉街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，喷漆房未使用，配有活性炭处理设施。存在问题：排放口高度不足 15 米。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-051	2019/4/7	阳泉市	城区	义泉街	阳泉市鼎盛汽贸中心	阳泉市郊区义泉街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业未生产。存在问题：1. 现场光氧化处理设施未能正常启动。经检查发现，光氧化箱体锁闭，内部开关关闭，周边堆积杂物。同时，环评报告要求处理顺序为先光氧化再活性炭，实际安装倒置；2. 环评报告要求将检修车间排气筒提高至 15 米，现场检查发现排气筒高度仅约 5-8 米。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-052	2019/4/13	阳泉市	城区	三角线路	山西金龙昌泰汽车服务有限公司	阳泉市城区三角线路	排污口不规范	现场检查时，企业未生产。存在问题：喷漆房配有光电氧化和活性炭处理装置，活性炭有定期更换，排放口高度不足 7 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-053	2019/4/12	阳泉市	城区	南庄路 15 号	阳泉市城区永佳轿车修理厂	阳泉市城区南庄路 15 号永昱机械厂院内	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题：喷漆房配有活性炭吸附处理装置，但排放口高度不足 5 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15
SX-21-054	2019/4/11	阳泉市	城区	义泉街	阳泉市城区恒昇汽修厂	阳泉市城区义泉街	排污口不规范	现场检查时，喷漆房配有 VOCs 活性炭处理设施，排放口未安装排气筒，高度不足 5 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15
SX-21-055	2019/4/8	阳泉市	城区	泉中路	阳泉市汇特隆汽车销售服务有限公司	阳泉市城区	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题：焊接工作区未安装焊气收集器，喷漆房 VOCs 设置活性炭处理装置，排放口距地面高度不足 5 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15
SX-21-056	2019/4/7	阳泉市	城区	义泉街	阳泉市鼎昌汽车服务有限公司	阳泉市郊区	排污口不规范	现场检查时，企业未生产。存在问题：VOCs 处置设施最新监测报告为有 2017 年底，处置设施排放口位置距地不足 15 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-057	2019/4/6	阳泉市	城区	城区	阳泉市山城第一耐火材料有限责任公司	阳泉市城区	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题：颚式破碎机配套的布袋除尘器排气筒设置在厂房内部，高度未达 15 米，未达到环评报告表中提出的要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/5/15
SX-21-058	2019/4/6	阳泉市	城区	河小线	阳泉市亿通达化工有限公司	阳泉市郊区 G207(平定路)	排污口不规范	现场检查时，企业未生产。存在问题：主要产品为煤层加固材料，设有两套光电氧化 VOCs 回收处理设施，但其中一套排放口高度不足 15 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/5/15
SX-21-059	2019/4/8	阳泉市	城区	泉中路	阳泉市汇特隆汽车销售服务有限公司	阳泉市郊区泉中路 219 号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：未有效落实应急预案管理要求，橙色预警期间应急响应措施为打磨、喷涂工艺停产，现场抽查 3 月份生产作业记录，发现多天喷漆打磨作业记录，显示橙色预警期间未停止喷漆工序。	责令整改，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-060	2019/4/7	阳泉市	城区	义泉街	阳泉市泉盛洗煤厂	阳泉市城区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产。存在问题：山上临时物料堆场苫盖不足85%，未入棚堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-061	2019/4/5	阳泉市	城区	阳铝街	阳泉市顺泰和工贸有限公司	阳泉市郊区S45(天黎高速)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1. 物料堆场未完全封闭，周边有破损，部份物料堆场露天放置，未苫盖；2. 布袋收集器不能有效收集产生扬尘，车间扬尘飞扬，地面积尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15