

附件

### 阳泉市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-072	2019/4/3	阳泉市	经济技 术开发 区	温州街	阳泉市金 钰鑫源轻 钢彩板有 限公司	阳泉市郊区 温州街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正在生产。存在问题： 喷涂车间刚完成作业，光氧催化处理设备未开，喷涂间顶部进件口未封闭，车间窗户未关，VOCs 无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-073	2019/4/3	阳泉市	经济技 术开发 区	李白路	山西华鑫 电气有限 公司	阳泉市开发 区 G207(李 白路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正在生产。存在问题： 喷漆房按照环评报告要求配备了 VOCs 回收设备，但未见活性炭安置和替换装 置，焊气收集管道脱落。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行，收 集后的废气经处理达标后 排放。存在违法生产行为 的，依据《大气污染防治 法》第一百零八条，立案 处罚。	2019/5/15
SX-21-074	2019/4/12	阳泉市	经济技 术开发 区	三亚街	三亚街热 力公司西 侧建筑工 地	阳泉市经济 技术开发区 三亚街	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，工地正在施工，存在问题： 工地频繁有运输渣土的大车（车无牌号， 但标有市政 20 标识）出去，渣土车未进 行覆盖，进出口没有喷淋装置，路面没 有硬化。	进一步调查核实，依据《大 气污染防治法》第一百一 十五条处罚，严格落实“六 个百分之百”要求，加强 工地扬尘控制。	2019/5/15
SX-21-075	2019/4/4	阳泉市	经济技 术开发 区	平阳路	侯家沟新 村施工工 地	阳泉市郊区 S214(平阳 东街)	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，工地正在施工。存在问题： 进出工地设有喷淋装置，位置设置不合 理，无法有效实现进出车辆的冲洗作业。	进一步调查核实，依据《大 气污染防治法》第一百一 十五条处罚，严格落实“六 个百分之百”要求，加强 工地扬尘控制。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-076	2019/4/3	阳泉市	经济技 术开发 区	白羊线	阳泉市王 珑耐火材 料厂	阳泉市经济 技术开发区 白羊线	工业粉尘无组 织排放	现场检查时，企业正在生产。存在问题： 车间内材料运输和生产过程中产生大量 粉尘和烟气，但车间内并未设置除尘设 施。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
SX-21-077	2019/4/13	阳泉市	经济技 术开发 区	G207	阳泉市兴 盛源汽贸 有限公司	山西省阳泉 市经济技 术开发区杨家 庄乡齐家岩 村	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题： 现场检查时正在喷漆作业，配有光电氧 化和活性炭处理装置并开启，但排气口 高度仅5米。	进一步调查核实，符合立 案条件的，依据《大气污 染防治法》第一百条立案 处罚，同时责令限期依法 依规设置大气污染物排放 口。	2019/5/15
SX-21-078	2019/4/8	阳泉市	经济技 术开发 区	平阳路	宏源汽修 厂	阳泉市经济 技术开发区 平阳路	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题： VOCs 收集处理排放口高度不足5米。	进一步调查核实，符合立 案条件的，依据《大气污 染防治法》第一百条立案 处罚，同时责令限期依法 依规设置大气污染物排放 口。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-079	2019/4/8	阳泉市	经济技术开发区	大连街	山西众晟达汽车贸易有限公司	阳泉市郊区大连街	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业未生产。存在问题： 1. 应急预案要求预警期间应当停止喷涂生产作业，抽查发现3月份橙色预警期间有多笔汽车喷漆作业，喷漆房违规作业；2. 配有两个喷漆房，但预警应急方案只包含1个喷漆房，应急预案制定不合理。	责令整改，依法查处。	2019/5/15
SX-21-080	2019/4/4	阳泉市	经济技术开发区	虹桥路	阳泉市聚源电力实业有限公司彩虹广告印刷分公司	阳泉市经济技术开发区虹桥路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 发现该企业3月8日存在印刷5700张双胶纸，未按重污染天气预警期间应停止生产的要求。	责令整改，依法查处。	2019/5/15
SX-21-081	2019/4/4	阳泉市	经济技术开发区	青岛路	阳泉市澳丽丝科技有限公司	阳泉市经济技术开发区青岛路3号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业未生产。存在问题： 发现企业院内堆放着大量3月份生产的成品漆，重污染天气期间涂料生产线应停止生产，存在违规生产行为，现场工作人员不熟悉应急预案管理要求。	责令整改。	2019/5/15
SX-21-082	2019/4/1	阳泉市	经济技术开发区	湛江街	阳泉煤业华鼎机械有限公司	阳泉市湛江街	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题： 该厂仅提供了2月11-3月31日重污染预警期间的生产记录，显示为抛丸机停产，但在锁柜中发现的手写记录中，显示在预警期间多天有出件记录。	责令整改，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-083	2019/4/13	阳泉市	经济技 术开发 区	漾泉大道	阳泉万方 商砼有限 公司	阳泉市经济 技术开发区 漾泉大道	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，企业正在生产，存在问题： 建有密闭物料堆场，但较多沙土料露天 堆放，西侧围挡外堆有大量建筑垃圾和 部分砂石料。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
SX-21-084	2019/4/8	阳泉市	经济技 术开发 区	下五渡	阳泉天成 煤炭铁路 集运有限 公司	阳泉市经济 技术开发区 下五渡	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，企业正在生产。存在问题： 环评批复、应急预案要求储煤场需全封 闭，并落实原煤运输、储存、装卸不露 天不扬尘不落地的要求，但现场检查时 企业正在开展原煤运输和运输作业，作 业场地仅有一侧遮挡且无苫盖，属露天 作业。	责令加强日常管理，确保 抑尘效果	2019/5/15