

附件

长治市长子县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-207	2019/4/11	长治市	长子县	宋村乡	山西丹城醋业有限公司	长治市长子县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该企业正在运行使用一台 0.12 吨的蒸汽锅炉和一台 0.18MW 的热水锅炉，以煤为燃料，未安装污染治理设施，烟气直排。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15
SX-21-208	2019/4/14	长治市	长子县	丹朱镇	渣土运输车（晋 D58227）	长治市长子县	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现在长子县 228 省道丹朱镇草坊村草坊加油站附近，行驶一辆车牌号为晋 D58227 的渣土车，该渣土车未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-209	2019/4/11	长治市	长子县	大堡头镇	大堡头村垃圾焚烧点	长治市长子县	焚烧垃圾或树叶	现场检查时,发现长子县大堡头镇大堡头村洗来乐洗浴后 20 米处,有人在垃圾箱内焚烧垃圾(含废旧布带、塑料、胶皮等),焚烧面积约 3 平方米,冒出浓浓黑烟。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX-21-210	2019/4/8	长治市	长子县	色头镇	凌志达煤业有限公司垃圾焚烧点	长子县色头镇	焚烧垃圾或树叶	现场检查时,发现在长子县色头镇凌志达煤业有限公司原煤仓储库西侧 50 米处,有人在焚烧垃圾(含胶皮,废塑料等),焚烧面积超过 3 平方米,四周弥漫着刺激性的气味。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX-21-211	2019/4/8	长治市	长子县	南漳镇	东旺村焚烧点	长治市长子县	焚烧垃圾或树叶	现场检查时,发现在 227 省道 17 公里处(华晟荣煤矿)道路东侧旁边露天焚烧树叶,浓烟滚滚,造成大气污染。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX-21-212	2019/4/11	长治市	长子县	大堡头镇	韩坊村秸秆焚烧点	长治市长子县	秸秆焚烧	现场检查时,发现在长子县博源糠醛厂西侧 50 米处,发现两处秸秆焚烧点,两处焚烧面积分别约 25 平方米和 30 平方米,成块状分布,多头起火,产生大量烟气。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-213	2019/4/8	长治市	长子县	南漳镇	日出太行汽车修理部附近焚烧点	长治市长子县	秸秆焚烧	现场检查时，发现在长子县南漳镇日出太行汽车修理部(S227省道17公里处)东侧50米处，有农户在露天焚烧秸秆，焚烧面积约20平方米，呈块状分布，多头起火，浓烟四起。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX-21-214	2019/4/7	长治市	长子县	慈林镇	南漳村秸秆焚烧点	长治市长子县 S227	秸秆焚烧	现场检查时，发现慈林镇南漳村三元中能煤业(227省道20公里处)东侧1000米处有农户在露天焚烧秸秆，焚烧面积30多平方米，成块状分布，多头起火，浓烟四起。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX-21-215	2019/4/6	长治市	长子县	南漳镇	长子县旺利商贸有限公司	长治市长治县 S227	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该企业车辆进出口处配备的运输车辆冲洗设备，因电路损坏无法使用，车辆进出未能清洗。	调查核实，依法查处。	2019/5/15
SX-21-216	2019/4/2	长治市	长子县	宋村乡	长子县振兴石化有限公司加油站	长子县宋村乡后小郭村北	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1.该单位在正常加油时，与其配套的VOCs回收装置并未运行，存在闲置污染防治设施行为；2.该单位没有相关环评审批手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-217	2019/4/7	长治市	长子县	慈林镇	山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司慈林山煤矿	长治市长子县 S227	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：根据长治市政府办文件（长政办[2018]94号）要求，企业在车辆出入口必须安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，该企业监控系统已损坏两个多月，未能及时维修。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/5/15
SX-21-218	2019/4/10	长治市	长子县	色头镇	山西壶志达煤业有限公司	长治市长子县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该企业在生产过程中，与原煤储存仓配套的污染防治设施闲置未用，仓内粉尘弥漫，地面积尘较多；2. 该企业未按环评要求，在采暖季结束后，使用一台型号为 DZL4-1.25-SW 生物质锅炉的要求，而仍然以煤为原料，使用一台型号为 SZL10.5-1.25-P 的燃煤锅炉。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-219	2019/4/10	长治市	长子县	色头镇	山西鑫宝聚物资有限公司	长治市长子县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业在建设年产 150 万吨洗煤生产线改造项目中，将施工工地产生的残土堆放在该企业南侧 100 米处，苫盖面积达不到 85% 的要求，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-220	2019/4/8	长治市	长子县	慈林镇	山西煤运 东田良煤 炭销售有 限公司	长治市长子 县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 该企业建有6万平方米的原煤堆放场， 现存煤量约1万吨。该堆放场未按照环 评批复要求，在煤堆周围设洒水喷淋设 施，另外，煤堆苫盖面积达不到85%的 要求。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
SX-21-221	2019/4/8	长治市	长子县	色头镇	山西凌志 达煤业有 限公司	长治市长子 县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产。存在问 题：1. 该企业原煤储存仓北侧，有部分 原煤未按环评要求采用入棚入仓存储方 式，露天堆放，苫盖面积未达到85%的 要求；2. 该企业储煤仓未安装扬尘污染 治理设施，也未按环评批复要求对储煤 仓采取密闭措施，储煤仓无大门，棚顶 彩钢板破损严重，检查时风很大，有明 显粉尘外逸现象。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
SX-21-222	2019/4/7	长治市	长子县	慈林镇五	长子县安 泰物流有 限公司	长治市长子 县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产。存在问 题：1. 该企业原煤和精煤仓储库无大门， 四周未完全密闭，有三处挡墙没有封到 顶部；2. 该企业进出口运输车辆冲洗设 施，因水管管道故障，无法正常使用。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-223	2019/4/6	长治市	长子县	南漳镇东	长子县鹏程商贸有限公司	长治市长治县 S227	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该企业在厂区西北侧露天堆放大量的中煤，未进行苫盖；2. 该企业车辆冲洗设施因冬季水管管道冻裂，一直未维修，无法使用，车辆进出未能冲洗。另外，因企业安装的是简易冲洗装置，即使能够正常使用，也满足不了正常冲洗车辆的要求；3. 该企业没有“一厂一策”实施方案。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-224	2019/4/2	长治市	长子县	大堡头镇	长治市方大商砼有限公司	长治市长子县 S228	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 6300 余平方米的物料堆放场喷淋设施满足不了整个物料堆放场扬尘治理的需要，堆放场内粉尘弥漫；2. 该企业在检查时未在显著位置对“一厂一策”进行公示；3. 运料车辆出厂时没有进行冲洗。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-225	2019/4/1	长治市	长子县	南漳镇	山西新易达物流有限公司	长治市长子县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：原料堆放场未遮盖，工作组现场检查时企业才匆匆忙忙安排人员进行遮盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15