

附件

咸阳市咸阳高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-039	2019-08-13	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	咸阳西京橡塑制品有限公司	咸阳市高新技术产业开发区永昌路西段	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1. 车间未生产但生产设备有余温，二车间废气治理设施未开启，无温度；2. 部分废气处理设施滤网油污、UV灯管积尘未清理，运行状态不正常；3. 车间地面油污严重，物料油桶随意堆放；4. 一车间排气筒高度仅3米左右。	确保生产线开启时治污设施正常使用。进一步调查，如存在违法生产行为的，依法立案查处。	2019/9/15
SAX-201907-040	2019-08-11	咸阳市	咸阳高新区	渭滨街道	咸阳同辉锻铸有限公司	咸阳市高新技术产业开发区胭脂路中段	治污设施不正常运行	现场核查时，该企业正在生产，存在问题：1. 煤气加热炉排气筒高度未达到环评规定的15米高度要求且低于周边建筑物高度；2. 锻造车间焊接烟尘收集治理设施未运行；3. 未按环评要求开展自行检测，现场未能提供2018年四季度2019年一季度的自行检测报告。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/9/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-047	2019-08-10	咸阳市	咸阳 高新区	渭滨街 街道	陕西迈 尔胶管 有限公司	咸阳市高 新技术 开发区 永昌路 中段	其他涉 气环境 问题	现场检查时，企业正在生产，维修班 组在电焊过程中，未按规定使用电焊 烟气收集装置。	进一步调查核实，依法整 改。	2019/9/15