## 附件

## 咸阳市长武县督办问题清单

| 编号             | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源<br>地址 | 问题类型    | 现场问题情况详述  | 整改要求  | 完成时限      |
|----------------|------------|-----|-----|------------|--------------------|-----------|---------|---|---|-----------|
| SAX-201907-021 | 2019-08-07 | 咸阳市 | 长武县 | /          | 陕西惠有<br>会公司<br>安公司 | 凤阳巾长      | 未安装治污设施 | 现场检查时,该企业芦丁粗品项目、橙皮苷项目正在生产,存在问题:1.合成车间恶臭气体无组织排放,无有自排;2.有直排;2.有直排;2.有百度仅集治理设施,废气直排;2.有百度仅8米,低于国家标准要求,监测,且无标准要求,低于国家标准要求,抵标,到上级置不使出测,且无标准要求,是对工艺流程与实际工艺流程和方法置及消毒装置不使用。对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对于工艺、发展,对计划,对于工艺、发展,对对对关系,对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 | 按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法<br>生产行为的,依法立案处<br>罚。 | 2019/9/15 |

| 编号             | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                  | 污染源<br>地址 | 问题类型           | 现场问题情况详述  | 整改要求   | 完成时限      |
|----------------|------------|-----|-----|------------|----------------------------|-----------|----------------|---|--|-----------|
| SAX-201907-026 | 2019-08-08 | 咸阳市 | 长武县 | 相公镇        | 长武县东咀料石厂                   |           | 露天矿山未<br>落实减尘抑 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1. 生产场区内砂石未覆盖,道路未硬化; 2. 企业负责人不在,未出示任何相关合法采矿手续; 3. 砂石在河道边堆积,河道被截流,对泾河两边生态环境造成严重影响; 4. 现场无环保设施,据现场工人介绍,东咀村共有 4 家同样企业,均被整改关停,但都仍在生产。 | 闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染 | 2019/9/15 |
| SAX-201907-051 | 2019-08-11 | 咸阳市 | 长武县 | 亭口镇        | 陕西长武<br>亭南煤业<br>有限责任<br>公司 |           | 宿汚饭肔个          | 现场检查时,该企业正在生产,发现主要问题: 1. 现场检查有 7 套冲洗平台,有一套正常开启,其余均无法开启,现场检查时出入车辆未冲洗; 2. 扬尘在线监控显示未开启,操作人员回复电路故障已经三天了; 3. 该单位现各项生产工艺已发生改变,与原环评已不符。                      |  | 2019/9/15 |

| 编号             | 检查时间       | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                   | 污染源<br>地址                  | 问题类型                          | 现场问题情况详述  | 整改要求  | 完成时限      |
|----------------|------------|-----|-----|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|-----------|
| SAX-201907-052 | 2019-08-08 | 咸阳市 | 长武县 | 亭口镇        | 中天份司阳公亭站田然有陕销司口             | 咸 阳 市 长<br>武 县 亭 口<br>镇亭南村 | 未安装油气<br>回收装置或<br>装置不正常<br>运行 | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1. 根据陕西省发改委、省环保厅印发《陕西省大气污染防治成品油质量升级通告》(陕发改油气 [2018] 1112号)的通知,陕西省全省范围内于 2018年 12月 1日全面停止销售低于国六标准的汽、柴油,但在该加油站检查发现所销售汽油标签仍为国五标准,未提供汽油国六进货单据; 2. 检查发现柴油加油枪无集气罩,现场无尿素可提供加注。 |   | 2019/9/15 |
| SAX-201907-053 | 2019-08-07 | 咸阳市 | 长武县 | 昭仁街道       | 煤矸石环                        | 咸阳市长武县昭仁街道办小东庄村            | 超标排污蚁                         | 现场检查时,该公司正在生产,存在问题: 1. 脱硫塔石灰石浆液外喷侧漏严重,烟气排放口排放青色烟气; 2. 排口在线监测历史数据存在二氧化硫与颗粒物日均值超标,在线监控设备联网未验收; 3. 现场检查未见环评报告所诉危废处置合同。   | 处罚条件的,依据《大气<br>污染防治法》第二十条第<br>二款查处不正常运行治  | 2019/9/15 |
| SAX-201907-054 | 2019-08-08 | 咸阳市 | 长武县 | 相公镇        | 长武县玉<br>兰现代农<br>业科技有<br>限公司 | 武县相公                       | 露天矿山未<br>落实减尘抑<br>尘措施         | 现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1. 无环保设施; 2. 生产场区内砂石未覆盖,道路未硬化,场内扬尘弥漫; 3. 查该企业采矿证,发现采矿证已于 2019 年 5 月 31 日到期,属无证采矿; 4. 发现泾河在东咀村的河道被截流,砂石在河道边堆积,对泾河两边生态环境造成严重影响。   | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019/9/15 |