

附件

邯郸武安市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-537	2020-01-09	邯郸市	武安市	大同镇	武安市永天铸业有限公司	邯郸市武安市新里店村	治污设施不正常运行	现场检查时,发现问题:1.该企业电炉正在运行,未落实重污染天气应急响应期间所有涉气工序停产的要求;2.一般固废存放点有大量粉尘外泄堆积,工业粉尘无组织排放。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HB-201918-538	2020-01-09	邯郸市	武安市	阳邑镇	河北普阳钢铁有限公司	邯郸市武安市	企业应急预案不符合《重污染天气重点行业应急减排措施技术指南》要求	现场检查时,发现 CEMS 未联网,并且无法提供 CEMS,DCS 保存一年以上的数据,不符合《技术指南》要求。	责令整改,重新修订重污染天气应急预案。	2020/3/22
HB-201918-539	2020-01-04	邯郸市	武安市	磁山镇	河北华丰能源科技发展有限公司	邯郸市武安市磁山镇二街	企业应急预案不符合《重污染天气重点行业应急减排措施技术指南》要求	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.企业应急预案中未注明应急响应期间禁止国四及以下车辆运输,4.3 米焦炉停止 50% (含) 以上炭化室装煤,不符合《技术指南》的要求;2. “一厂一策” 公示牌内容不完善。	责令整改,重新修订重污染天气应急预案。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-540	2020-01-03	邯郸市	武安市	阳邑镇	河北普阳钢铁有限公司	邯郸市武安市阳邑镇	企业应急预案不符合《重污染天气重点行业应急减排措施技术指南》要求	现场检查时，发现问题：1. 企业 4 台石灰岩、4 台白云石窑未配套 CEMS 和 DCS 系统；2. 企业路线设计不合理，车辆不经过洗车台，场地积尘严重；3. 2019 年 12 月 24 日 17 时至 18 时，颗粒物排放浓度为 154.39mg/Nm3，排放标准为 10mg/Nm3，企业未提供数据修约证明材料，无地方处罚材料；4. 企业应急预案未向环保部门备案；5. 厂区有可见粉尘逸出，设备上积尘较多，粉尘收集不到位。	责令整改，重新修订重污染天气应急预案。	2020/3/22
HB-201918-541	2020-01-07	邯郸市	武安市	大同镇	武安市路神铸造有限公司	邯郸市武安市	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，发现问题：1. 该企业机铸车间正在生产，未落实重污染天气应急响应期间所有涉气工序停产要求；2. 邯郸市重污染天气管控名单未查询到该企业。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HB-201918-542	2020-01-04	邯郸市	武安市	磁山镇	河北新金万利新材料科技有限公司	邯郸市武安市	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，调阅监控录像，发现该企业 2020 年 1 月 4 日上午 7 点 55 分有运货车辆进出，未落实应急预案中的停产措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22