附件

长治市黎城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-246	2019/3/30	长治市	黎城县	黎侯镇	黎城县宽荣煤碳经销点	长治市黎城县G309(荣兰线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1.项目无环保相关手续；2.大量煤露天堆放，未苫盖，无围挡设施，未安装喷淋洒水设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-247	2019/3/28	长治市	黎城县	西井镇	黎城县南委泉黎泉砂厂	长治市黎城县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产。存在问题：1.未按照环评要求与主体工程同时建成封闭式结构的原料仓、成品库以及安装喷雾洒水抑尘装置，原料露天堆放，未安装喷雾洒水装置；2 进入原料堆场的道路未硬化，扬尘厉害。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-248	2019/3/22	长治市	黎城县	西仵乡	黎城五洲经贸有限公司	长治市黎城县 G207（锡海线）	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1.环评要求各种粉状物料等均采用圆形储库，检查时厂区内煤和钢渣灰等物料露天堆放大部分未苫盖，易引起扬尘；2.环评要求粉状物料采用密闭式输送设备，现场检查时原料输送道未密闭，易引起粉尘排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-249	2019/3/22	长治市	黎城县	西仵乡	黎城县胜德建材有限公司	长治市黎城县G309（荣兰线）西仵乡东旺村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1.环评要求使用全封闭皮带机运输，现场检查时，皮带机未封闭，且车间也未封闭，无组织排放；2.环评要求煤矸石、粘土堆场应建设全封闭原料库，现场检查时企业建有原料库，但是仍有很多煤矸石等原料堆放在厂房外，容易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-250	2019/3/18	长治市	黎城县	西仵乡	黎城迈邦建材有限公司	长治市黎城县G309(荣兰线)西仵乡西仵村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产，主要生产混凝土，建设规模25万方，存在问题：根据一厂一策实施方案，2018年12月16日至2019年3月31日该企业全面停厂，但是，企业2月25日至3月16日有生产记录，企业有视频监控系统，但是企业以操作人不在为由拒绝提供。	责令整改，依法查处。	2019/4/28