附件

长治市武乡县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-323	2019/3/30	长治市	武乡县	丰州镇	渣土运输车(晋K09959、晋D35683)	长治市武乡县迎宾街	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现车牌号晋K09959和晋D35683渣土运输车在城区运输渣土过程中未进行苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-324	2019/3/28	长治市	武乡县	韩北乡	山西王家峪煤业有限公司	长治市武乡县韩北乡石圪垤村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1.未在厂区显著位置对“一厂一策”进行公示；2.根据长治市政府办文件（长政办〔2018〕94号）要求，企业和单位在车辆出入口必须安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，每日登记所有货车进出情况，该单位安装监控系统，但未按要求保存三个月，无法倒查错峰运输情况；	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-325	2019/3/30	长治市	武乡县	蟠龙镇	山水水泥厂附近无名堆场	长治市武乡县X651(武乡蟠龙大桥)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现山水水泥厂附近路边物料堆场未进行有效苫盖，产生大量扬尘，下风向100米内有大量居民点。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-326	2019/3/30	长治市	武乡县	蟠龙镇	山西太岳煤炭运销有限公司	长治市武乡县X651(胜利大道	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产。存在问题:1.山西太岳煤炭运销有限公司（新柳煤炭发运站）年发运量40万吨技改扩建项目经升级改造至今，未按环评批复要求配套原煤储存区喷淋降尘设施，项目未经验收就投入运行；2.现场未提供重污染天气应对的“一厂一策”方案，未在厂区显著位置对“一厂一策”进行公示。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
SX-20-327	2019/3/29	长治市	武乡县	蟠龙镇	蟠龙村垃圾焚烧点	长治市武乡县S322	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现蟠龙镇蟠龙村路镇卫生院附近垃圾堆燃烧垃圾，产生大量烟尘和刺鼻气味。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-328	2019/3/27	长治市	武乡县	蟠龙镇	武乡县鑫辉建材有限公司	长治市武乡县	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产。存在问题：根据长治市政府办文件（长政办〔2018〕94号）要求，企业和单位在车辆出入口必须安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，每日登记所有货车进出情况，该单位安装监控系统，但未按要求保存三个月，无法倒查错峰运输情况。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-329	2019/3/27	长治市	武乡县	蟠龙镇	武乡县巨成建材有限公司	长治市武乡县X651(胜利大道)	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，企业未生产，现场正在进行脱硫设施升级改造。存在问题：1.现场未提供“一厂一策”及错峰运输方案，未提供排污许可证等材料；2.根据长治市政府办文件（长政办〔2018〕94号）要求，企业和单位在车辆出入口必须安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，每日登记所有货车进出情况，该单位安装监控系统，但未启动，未按要求保存三个月，无法倒查错峰运输情况。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/4/28