

附件

咸阳高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-079	2018/12/21	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道 办	华家寨村 露天垃圾 堆放点露 天焚烧	陕西省咸阳市秦都区华家寨村拆迁区域	露天焚烧	现场检查时,华家寨村拆迁区垃圾堆放点垃圾露天焚烧。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15
SX(陕西) -14-080	2018/12/19	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道 办	咸阳金鑫 机械有限 公司	陕西省咸阳市秦都区汉仓路18号	治污设施不 正常运行	现场检查时,企业正在生产。存在问题:处于室外的磨砂设备开启运行时,边上粉尘废气收集装置未开启,随后在交谈过程中自行开启粉尘废气收集装置。设备及周边环境区域产生金属粉尘。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-081	2018/12/18	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道 办	陕西捷盈 电子科技 有限公司	陕西省咸阳市秦都区高新技术产业 开发区高新 二路	治污设施不 正常运行	现场检查时,企业正在生产。存在问题: 1. 手工锡焊生产线(正在生产)有废气 收集装置,但没有使用;2. 环评要求手 工锡焊工段烟气须经收集过滤处理后 外排,现场没有发现过滤设备;3. 环评 明确使用无铅锡膏,企业使用含铅锡 膏。大气综合排放标准中颗粒物的限值 (3.5kg/h)与铅及其化合物的限值 (0.004kg/h)相差近千倍,企业现有 设施不能满足铅排放标准。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施,并 确保正常使用。	2019/1/30
SX(陕西) -14-082	2018/12/17	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道 办	陕西百皓 弹簧机械 有限公司	陕西省咸阳市秦都区永 昌路	治污设施不 正常运行	现场检查时,企业正在生产,存在问题: 1. 回火工序加热炉正在运转,烟气净化 器未运行;2. 磨簧抛丸工序正在生产, 布袋除尘器开启,但除尘器底部检查口 未关闭,检查口旁边窗户可见排放的粉 尘痕迹。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施,并 确保正常使用。	2019/1/30
SX(陕西) -14-083	2018/12/14	咸阳市	咸阳高 新区	渭滨街道 办	咸阳嘉华 橡胶有限 公司	陕西省咸阳市秦都区香 柏里路北段	治污设施不 正常运行	现场检查时,企业正在生产,存在问题: 橡胶开炼车间(该车间也正在生产)废 气处理设施(UV光解+活性炭)处于停运 状态,有非甲烷总烃及恶臭排放。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施,并 确保正常使用。	2019/1/30