

附件

咸阳市旬邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-086	2018/12/23	咸阳市	旬邑县	城关街道 办	旬邑县城 关街道小 塔小区	陕西省咸 阳市旬邑 县G211(银 陕线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,该小区采用燃煤锅炉供 暖,因停电原因锅炉未启用。存在问题: 该小区未建设煤棚,煤炭、炉渣露天堆 放,未采取扬尘防治措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	2019/1/15
SX(陕西) -14-087	2018/12/22	咸阳市	旬邑县	城关街道 办第界村	旬邑县宋 家沟煤矿	陕西省咸 阳市旬邑 县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,该煤矿正在生产。存在问 题:1.厂区建有煤炭储存装卸料棚,装 卸及运输车辆进出产生大量粉尘,储煤 仓内建有3套喷淋装置,检查时,靠近 车辆进出通道处喷淋设施故障;2.竖井 处石子、沙等物料露天存放,无防尘防 止措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-088	2018/12/22	咸阳市	旬邑县	城关街道 办	咸阳市旬 邑县连家 河村料场	陕西省咸 阳市旬邑 县连第路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该料场物料露天存放，未 采取任何扬尘防治措施，现场有作业痕 迹。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-089	2018/12/21	咸阳市	旬邑县	清源镇	陕西嘉润 德实业有 限公司旬 邑分公司	陕西省咸阳市旬邑县清源镇赵家村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该公司部分窑体正在焙烧制砖,公司工人正在向剩余部分窑体放置砖坯;制砖机未生产,砖机生产设备存有新制砖坯。存在问题:1.未落实重污染天气黄色应急响应措施及错峰生产停产要求,该公司重污染天气黄色应急响应措施为砖机窑炉停产,生产线错峰生产,供暖期11月-3月停产,实施错峰运输,原料及产品运输车辆停止进出(保证安全生产运行的运输车辆除外);2.现场检查时,该公司砖窑烟气脱硫塔下的喷淋脱硫循环水泵电机未作业(共5台),现场采取脱硫塔循环用水经PH试纸比对,PH试纸呈现数值为酸性1,脱硫喷淋水未添加药剂;3.该公司砖窑窑顶存在多处排气孔,排出烟气无收集设备,无组织排放严重,现场拍照有刺鼻硫味;4.该公司物料堆场未密闭,物料运输道路积尘严重,部分生产物料露天堆放未覆盖;煤矸石粉碎设备无污染防治设施,未落实环评批复“原料破碎筛分产生的扬尘经过集气罩收集后再经袋式除尘器处理后通过15米高排气筒排放”的规定。	责令整改,依法查处。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-14-090	2018/12/17	咸阳市	旬邑县	城关街道办	旬邑县三水河集中供热有限责任公司筹建处	陕西省咸阳市旬邑县阳光大道	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,煤炭贮存已密闭、覆盖。检查时发现:1.污染源在线仪器数据二氧化硫 14.29mg/m ³ ,颗粒物折算值 58.35mg/m ³ ,氮氧化物折算值 6.01mg/m ³ ;污染源在线数采仪二氧化硫折算值 22.12mg/m ³ ,烟尘折算 77.75mg/m ³ ,氮氧化物折算 18.71mg/m ³ ;两数据误差较大;2.企业颗粒物排放限制为 20mg/m ³ ,检查时企业在线仪器数据为 58.35mg/m ³ ,数采仪数据为 77.75mg/m ³ ,该企业 75 吨燃煤锅炉外排烟气颗粒物超标;3.企业颗粒物自昨日中午至今日一直超标,未采取手工监测。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30
SX(陕西)-14-091	2018/12/17	咸阳市	旬邑县	城关街道办	旬邑县城关街道办甘峪村物料堆场	陕西省咸阳市旬邑县G211(银陕线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该物料堆场(堆放沙、沥青破碎料、建筑垃圾)物料露天存放,未采取任何防尘防止措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-092	2018/12/17	咸阳市	旬邑县	土桥镇	原陕西路 桥集团咸 旬高速旬 邑县土桥 镇拌和站	陕西省咸 阳市旬邑 县G211(银 陕线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,该拌合站未生产。存在问题:1.原拌合站厂区内多处物料露天存放,未采取覆盖措施或未完全覆盖;2.厂房内建有两台石料破碎生产线,无环保手续,未建设扬尘防治设施,厂房内有多台工程机械。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15