

附件

唐山市古冶区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
17-D005-HB	12月9日	唐山	古冶区	习家套乡	唐山市达尔塑胶制品有限公司	河北省唐山市古冶区 G205 (唐古路)	检查时发现该公司橡胶手套生产线正在生产, 冷却水正在循环使用。	加强监管, 督促落实错峰生产要求。	1月10日前
17-D006-HB	12月9日	唐山	古冶区	赵各庄街道办	唐山先隆轧辊实业有限公司	河北省唐山市古冶区 G205 (山深线)	现场检查时, 该公司中频炉正在使用, 内有原料生铁。	加强监管, 督促落实错峰生产要求。	1月10日前
17-D014-HB	12月9日	唐山	古冶区	范各庄镇	唐山黑猫炭黑有限责任公司	河北省唐山市古冶区范各庄镇	现场检查时, 该公司废气在线监控设施存在以下问题: 1. 在线设施未经环保部门验收; 2. 用于标定的标准气体已于 2017 年 9 月 8 日到期; 3. 未按要求设置废气在线设施采样点位。	1. 限期验收自动在线监测设施; 2. 设置规范的在线设施采样点。	1月10日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
17-D015-HB	12月9日	唐山	古冶区	范各庄镇	唐山国义特种钢铁有限公司	河北省唐山市古冶区范各庄镇	经查运维单位的巡查记录，发现该公司存在以下问题：1. 三期烧结机在线监控设施从2017年12月1日至今多次出现异常情况，12月3日因反吹管脱落导致烟尘在线数据超标；2. 运维台账造假，12月3日运维台账记录了12月4日20:38分至21:58分异常情况。	规范管理运行自动在线监控设施。	1月10日前