

附件

铜川市宜君县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-037	2018/12/14	铜川市	宜君县	宜君县棋 盘镇	陕西屹泰 能源开发 有限公司	铜川市宜君 县棋盘镇	未安装治污 设施	现场检查时,该企业正在试生产,存在问题:1.发现一台10t/h燃煤锅炉,烟气处理采用水膜除尘,不符合环保要求;2.料场、废渣场均未封闭,现场异味较重。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30
SX(陕西) -14-038	2018/12/14	铜川市	宜君县	棋盘镇迷 家河村	迷家河村 通村路混 凝土搅拌 站	铜川市宜君 县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,该搅拌站未生产,物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15