

附件

晋中市昔阳县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------------|-----|-----|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|--|---|-----------|
| SX-14-104 | 2018/12/ 20 | 晋中市 | 昔阳县 | 山西省晋中市昔阳县城东关村(东关建材市场地下室48号) | 昔阳县宏达石材加工经销部 | 山西省晋中市昔阳县白马街 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时,该店正在生产,存在问题:石材切割、打磨工段未安装粉尘收集设施,露天打磨。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。 | 2019/1/15 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------------|-----|-----|---|---------------------|-----------------------|------------------|---|---|-----------|
| SX-14-105 | 2018/12/20 | 晋中市 | 昔阳县 | 昔阳县城 区社区东 关村 | 昔阳县顺 明钣金喷 漆 | 山西省晋中 市昔阳县白 马街 | 未落实 VOCs 整治要求 | 检查时发现该钣金喷漆加工点在房间内喷漆，未安装废气处理装置。检查时未喷漆，但有已喷漆车辆停在房内。 | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/1/30 |
| SX-14-106 | 2018/12/20 | 晋中市 | 昔阳县 | 山西省晋 中市昔阳 县乐平镇 东关村 (菜园路 北) | 昔阳县永 胜石材加 工部 | 山西省晋中 市昔阳县翠 溪路 | 工业粉尘无 组织排放 | 检查时该石材加工点未正在做边，未切割和打磨，石材切割为带水切割，打磨工段未安装污染防治设施，且有露天打磨痕迹。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/1/15 |
| SX-14-107 | 2018/12/20 | 晋中市 | 昔阳县 | 山西省晋 中市昔阳 县乐平镇 李夫峪村 | 昔阳县陆 顺洗煤有 限公司 | 山西省晋中 市昔阳县 S317 | 工业粉尘无 组织排放 | 现场检查时企业正在生产，破碎工段尚未安装除尘设施，据企业负责人介绍，前期已有检查组提出该问题，企业已订制布袋除尘器，近期将安装。已制定重污染天气应急预案。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/1/15 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|------------|-----|-----|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---|---|-----------|
| SX-14-108 | 2018/12/19 | 晋中市 | 昔阳县 | 山西省晋中市昔阳县沾尚镇沾尚村 | 昔阳县武元种植专业合作社 | 山西省晋中市昔阳县S317 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查途中发现在昔阳县武元种植专业合作社院内有煤堆场正在进行破碎作业，破碎工段无污染防治设施，煤堆场未覆盖，约500平方米。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/1/15 |
| SX-14-109 | 2018/12/18 | 晋中市 | 昔阳县 | 闫庄乡赵庄村 | 闫庄乡赵庄村赵库线南秸秆焚烧点 | 山西省晋中市昔阳县赵库线 | 露天焚烧 | 现场检查发现昔阳县闫庄乡赵庄村赵库线南一处焚烧秸秆点。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2019/1/15 |
| SX-14-110 | 2018/12/18 | 晋中市 | 昔阳县 | 赵壁乡东平原村 | 东平原村蘑菇棚对面大面积焚烧秸秆点 | 山西省晋中市昔阳县 | 露天焚烧 | 检查时发现昔阳县赵壁乡东平原村蘑菇棚对面大面积焚烧秸秆。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2019/1/15 |

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|----------------|-----|-----|-------------------|---|-----------------------|------|-----------------------------|--|-----------|
| SX-14-111 | 2018/12/ 18 | 晋中市 | 昔阳县 | 昔阳县赵 璧乡黄岩 村 | 昔阳县赵 璧乡黄岩 村绿草湾 养殖厂对 面焚烧秸 秆 | 山西省晋中 市昔阳县界 李线 | 露天焚烧 | 检查时发现昔阳县赵璧乡黄岩村绿草湾养殖厂对面焚烧秸秆。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2019/1/15 |
| SX-14-112 | 2018/12/ 18 | 晋中市 | 昔阳县 | 界都乡北 界都村 | 昔阳县界 都乡北界 都村便民 候车亭南 焚烧秸秆 | 山西省晋中 市昔阳县 S317 | 露天焚烧 | 检查时发现在昔阳县界都乡北界都村便民候车亭南焚烧秸秆。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2019/1/15 |