

附件

晋中市榆次区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-113	2018/12/ 16	晋中市	榆次区	迎宾东街	山西新大鑫基础工程有限公司	山西省晋中市榆次区迎宾东街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该施工现场正常作业，施工过程中未采取喷淋防护措施，土方随意堆放，未进行遮盖。未落实“六个百分百”。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/1/15
SX-14-114	2018/12/ 16	晋中市	榆次区	金润苑北侧	晋中市王湖保障性住房二期	山西省晋中市榆次区体育西路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未施工，场地主要路面未硬化，部分料堆未苫盖，未落实“六个百分百”。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/1/15