

附件

渭南高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-130	2018/12/13	渭南市	渭南高新技术产业开发区	东风大街	渭南高新区众成汽车销售服务有限公司	陕西省渭南市临渭区东风大街51号	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业烤漆房正在生产，存在问题：1. VOCs回收装置中的UV灯管合计50根，坏掉5根，未更换；2. 吸附棉架子损坏，且未按要求对吸附棉进行更换。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/1/30
SX(陕西) -14-131	2018/12/13	渭南市	渭南高新技术产业开发区	东风大街	渭南源康汽车服务有限公司	陕西省渭南市临渭区东风大街	未安装治污设施	经现场检查，存在问题：1. 4S店烤漆房VOCs回收装置UV灯管没有更换记录，安装48UV灯管，损坏18根未进行更换；2. 打磨工位无废气回收装置。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/1/30
SX(陕西) -14-132	2018/12/12	渭南市	渭南高新技术产业开发区	良田办圣店村二组310国道边	高新区良田办圣店村二组露天焚烧树叶	陕西省渭南市临渭区G310(连天线)	露天焚烧	在陕西省渭南市高新区良田办圣店村二组310国道边，发现过火面积约2.5m×8m，正在焚烧垃圾或树叶。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/1/15