

附件

晋城市陵川县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-410	2019/3/29	晋城市	陵川县	崇文镇河 头村	陵川县河 头石灰岩 有限公司	晋城市高 平市长平 东街 448 号	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	该企业处于建设期，物料露天堆放， 未采取密闭覆盖或围挡措施，地面积 尘很大，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-411	2019/3/29	晋城市	陵川县	礼义镇	陵川县彩虹铸造有限公司	晋城市陵川县 S331	未按要求严格落实应急预案	按照重污染天气应急响应方案要求，该厂在重污染天气预警期间应全部停产。但现场检查查阅生产记录发现，3月21日至22日当地重污染天气橙色预警期间，该厂仍在进行生产。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-412	2019/3/29	晋城市	陵川县	礼义镇	陵川县行源建材有限公司	晋城市陵川县陵礼线	治污设施不正常运行	现场检查发现，该厂脱硫使用简易双碱法，人工定时添加脱硫剂，循环水池全敞开式，未添加固硫剂，操作工不掌握脱硫设施运行管理要求，不了解循环水池检测 pH 值的用途，检查时脱硫塔进水 pH 值不到 7，无法起到脱硫作用。配套的在线监测设备长期运行不正常，氧含量显示一直在 18~20% 之间，检测气体基本是空气，不能反映实际排放情况。另外，隧道窑烟气收集不完全，厂区部分区域地面未硬化、积尘比较严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-413	2019/3/29	晋城市	陵川县	礼义镇	陵川县行源建材有限公司	晋城市陵川县	物料堆场未落实扬尘治理措施	该厂因原料棚不够用，大量煤炭和页岩等物料露天堆放，占地约 3-4 亩，场地未硬化。现场检查时，正在露天作业，没有抑尘措施，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-414	2019/3/21	晋城市	陵川县	礼义镇	陵川县苏村煤业东侧 200 米秸秆焚烧点	晋城市高平市 S331	秸秆焚烧	在陵川县苏村煤业东侧 200 米存在露天焚烧秸秆现象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-415	2019/3/19	晋城市	陵川县	六泉乡	山西灵之川饮品有限公司	晋城市陵川县浙水大桥	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产，1 条桶装水生产线正在运行。存在问题：现场发现 1 台约 0.1t 的热水锅炉（供热面积 700 平方米），未安装除尘脱硫设施。现场无法提供环评，排污许可证等资料。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-416	2019/3/30	晋城市	陵川县	平城镇	陵川县新鑫石灰岩开发有限公司	晋城市陵川县 S226	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业物料堆较多，均露天堆放，未全面覆盖。厂区内地面未硬化，积尘较大，易产生扬尘污染；该企业年产15万吨石灰岩扩建项目于2015年批复，有生产痕迹，有进出运输车辆，目前还未完成竣工环保验收；配套安装的袋式除尘器未接通，厂内无组织粉尘大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-417	2019/3/30	晋城市	陵川县	秦家庄乡	晋城市聚力石灰岩有限公司	晋城市高平市长平东街 448 号	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业大部分物料未密闭覆盖，场地积尘严重，无洒水降尘设施，出厂车辆未覆盖，未清洗，无组织扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-418	2019/3/23	晋城市	陵川县	西河底镇	陵川玉春 净水材料 有限公司	晋城市高 平市长平 东街 448 号	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业年产 10 万吨铝矾土生产线（3 条生产线）正在生产。存在问题：1. 厂区部分原料未覆盖，运输路面未硬化，易产生扬尘污染；2. 排污许可证排气筒数量为 3 个，实际为 6 个（均连接除尘设施），未及时变更排污许可证信息。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-419	2019/3/22	晋城市	陵川县	杨村镇	陵川县杨 村镇五龙 闪石灰岩 矿东北方 向（山崖 下）农田 秸秆焚烧 点	晋城市陵 川县	秸秆焚烧	陵川县杨村镇五龙闪石灰岩矿东北方向（山崖下）农田秸秆焚烧，无人管控。焚烧面积约 4 亩地，焚烧时间超过一个小时。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-420	2019/3/22	晋城市	陵川县	杨村镇	陵川县鑫 煜钙业有 限公司	晋城市陵 川县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业未生产。根据台账记录，重污染空气预警期间无重型货车进出。有全封闭原料库和成品库。存在的问题：大部分原料未入库，露天堆放，未全部覆盖，未设置防风抑尘网，堆场积尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-421	2019/3/22	晋城市	陵川县	杨村镇	陵川县东掌石灰岩有限公司	陵川县杨村镇杨村村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在的问题：厂区路面未硬化，积尘较多，物料未全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28