

附件

吕梁市交城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-591	2019/3/23	吕梁市	交城县	/	山西飞宇 建设工程有限公司	吕梁市交 城县	未按要求严 格落实应急 预案	经现场检查，企业正在生产，4条生产 线（共年产120万立方米）开2条停2 条，未遵守交城县重污染天气应急预 案关于橙色预警期间混凝土搅拌站应 全部停产的规定。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-592	2019/3/24	吕梁市	交城县	/	交城县晋 华公路工程 有限公司	吕梁市交 城县交岭 线	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查该企业已遵照交城县政府关 于重污染天气橙色预警期间混凝土搅 拌类企业全部停产的要求进行了停 产。但厂内有原料堆场未覆盖，厂区 地面未全部硬化，风吹时有扬尘现象。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-593	2019/3/30	吕梁市	交城县	/	交城县金星冶炼合金有限公司	吕梁市交城县	治污设施不正常运行	该厂为铸造企业，融铁工段未生产，正在进行清砂、混沙生产，未开启布袋除尘器。现场开启后，负责人表示除尘设施刚修好。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-594	2019/3/30	吕梁市	交城县	/	交城县康复塑料制品有限公司	吕梁市交城县	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业正在生产，熔铁及抛丸机工段未生产。混沙正在搅拌，除尘设备收集罩被拆除并放置一边未使用，有粉尘产生。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-595	2019/3/24	吕梁市	交城县	洪相乡	山西恒润环保机械制造有限公司	吕梁市交城县洪相乡成村	未落实 VOCs 整治要求	经现场现场，该企业正在生产，存在以下问题：1. 焊接工序产生的焊接烟气未进行收集处理，无组织排放；2. 未建设封闭的刷漆工作间，刷漆产生的有机废气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-596	2019/3/21	吕梁市	交城县	/	交城俊安有色焦化有限公司	吕梁市交城县G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查,该厂正在生产,年产40万吨焦炭。存在问题:焦炭分拣区域露天堆放,没有及时入库,且未覆盖,存在扬尘隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28
SX-20-597	2019/3/25	吕梁市	交城县	岭底乡	交城县电力砖厂	吕梁市交城县交岭线岭底乡岭底村	未安装治污设施	经现场检查,该企业正在生产,产品为煤矸石烧结砖。项目除尘设施未完全配套,在线监测设备已到厂,但未安装,筛选工序未安装除尘器,物料传送未密闭,厂区未完全硬化,正在施工。存在‘三同时’未落实便投入生产。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/4/28
SX-20-598	2019/3/23	吕梁市	交城县	/	交城县花康石业加工厂	吕梁市交城县G307(歧银线)	工业粉尘无组织排放	经检查发现,现场正在生产,石材打磨间粉尘飘扬,车间里人都看不清楚,打磨粉尘未收集处理,粉尘无组织排放,污染十分严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-599	2019/3/26	吕梁市	交城县	水峪贯镇	山西古特金铸造有限公司(五分厂)	吕梁市交城县 S219 水峪贯镇青沿村北	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业未生产，经询问，现场负责人表示，该厂因粉尘跑冒滴漏及雨水分离改造停产。厂内地面保洁较差，积有较厚浮尘，随风飘起较大扬尘；另发现一处高空物料传送带未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-600	2019/3/22	吕梁市	交城县	天宁镇	交城县城西小学教学楼及附属设施项目	吕梁市交城县迎宾大道路西林兴苑一期南	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，该建筑工地正在搅拌水泥施工，倒水泥时扬起较大飞尘。施工现场车辆行驶扬尘较大，并将粘土带出工地外面街道。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28
SX-20-601	2019/3/22	吕梁市	交城县	天宁镇	永宁路却波街拆迁安置工程	吕梁市交城县迎宾大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该建筑工程在橙色预警期间涉土作业，违反了交城县重污染天气橙色预警期间停止涉土作业的规定。施工现场黄土未覆盖，车辆在行驶过程中扬尘较重，未进行洒水抑尘作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-602	2019/3/21	吕梁市	交城县	天宁镇	交城县祥瑞混凝土有限公司	吕梁市交城县晋阳路	未按要求严格落实应急预案	经现场检查，企业正在生产，企业未按要求严格落实《交城县重污染天气应急预案》，存在以下问题：橙色预警期间未停产，混凝土车还在作业、拉运。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-603	2019/3/27	吕梁市	交城县	天宁镇	交城县中兴机械制造有限公司	吕梁市交城县天宁镇梁家庄	治污设施不正常运行	现场检查发现，企业铸造车间正在生产，中频炉正在熔铁，检查时布袋除尘器未运行，现场工作人员表示除尘设备跳闸，中频炉未使用集气罩收集废气。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-604	2019/3/26	吕梁市	交城县	天宁镇	永宁路却波街旧城改造拆迁安置房	吕梁市交城县迎宾大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，永宁路却波街旧城改造项目，夜间施工拉运建筑垃圾，拉运过程未湿法作业，未覆盖，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-605	2019/3/23	吕梁市	交城县	天宁镇	交城县天和耐火化工厂	吕梁市交城县	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产中，存在以下问题：1. 生产过程中有机废气收集处理设施未运行；2. 该企业属耐火材料制造企业，按吕梁市应急响应清单要求需三条线轮流停产。现场检查时该企业在工作组人员进入车间前才临时关闭相关生产设备。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-606	2019/3/21	吕梁市	交城县	西营镇	西营镇寨子村农田露天秸秆焚烧点	吕梁市交城县夏广线	秸秆焚烧	在同一农田，发现三处露天秸秆焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-607	2019/3/20	吕梁市	交城县	/	交城县创伟科技开发有限公司	吕梁市文水县	未按要求严格落实应急预案	企业工作人员拒绝检查，检查人员到现场四十分钟都未能进入厂区，检查组联系当地环保局后企业才开门配合检查，经现场检查，企业属于停产状态，企业存在以下问题：1.生产车间的蒸发器疑似为了规避检查临时关闭，燃煤锅炉正在工作，厂区内露天堆放散煤；2.企业未制定重污染天气应急预案；3.企业在重污染天气应急期间没有落实错峰生产规定，仍在断断续续生产。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-608	2019/3/28	吕梁市	交城县	/	山西远大搪瓷设备制造有限公司	吕梁市交城县	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，企业正在生产，检查发现企业存在以下问题：1.焊接烟气未收集处置，无组织排放；2.打磨、切割粉尘未收集处置，无组织排放；3.未建设封闭的刷漆车间及有机废气处理设备，工人直接在车间内给工件刷漆，刷漆后在车间晾干。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-609	2019/3/25	吕梁市	交城县	/	交城县鑫生铸造有限公司	吕梁市交城县高科路	未落实 VOCs 整治要求	经现场检查，企业未按要求严格落实重污染天气应急预案，具体存在以下问题：该企业建设有一个全封闭活动式喷漆房，但现场检查该企业存在未在喷漆房喷漆情况，喷漆房外有喷漆痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-610	2019/3/18	吕梁市	交城县	夏家营镇	山西晋阳煤焦(集团)有限公司	吕梁市交城县	未按要求严格落实应急预案	经现场检查企业正在生产,发现企业未按要求严格落实应急预案,具体存在以下问题:1.未按要求停运重型柴油车作业;2.重污染天气应急响应工作台账缺失;3.煤厂周边道路未硬化,沿路有抛洒现象;4.2月27日启动二级橙色预警,报表显示橙色预警期间未做到限产减排50%,如2019年1月12日焦炭产量902.40吨,2月24日产量1353.60吨,3月1日至10日产量基本保持在1300吨每天。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-611	2019/3/19	吕梁市	交城县	夏家营镇	山西东昌电站锅炉设备有限公司	吕梁市交城县闫交线	未落实VOCs整治要求	经现场检查,该企业检查时正在生产。焊接打磨过程中未使用净化设施。室外地面有露天喷漆痕迹。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/4/28
SX-20-612	2019/3/21	吕梁市	交城县	夏家营镇	交城县鑫东方混凝土有限公司	吕梁市交城县G20(青银高速)	未按要求严格落实应急预案	经现场检查,企业正在生产。未按要求严格落实《交城县重污染天气应急预案》,存在以下问题:橙色预警期间企业在生产,混凝土车仍在作业拉运。	责令整改,依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-613	2019/3/19	吕梁市	交城县	夏家营镇	交城县田丰肥业有限公司	吕梁市交城县夏家营镇义望村工业东路	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，企业未生产，扬尘综合治理不规范，存在以下问题：1. 石灰石堆放场存在封闭不完全问题；2. 生产车间粉尘未按照环评要求收集处理，部分粉尘存在无组织排放现象；3. 厂区南边堆料场门口道路未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-614	2019/3/19	吕梁市	交城县	夏家营镇	山西省交城县天龙化工实业有限公司	吕梁市交城县G307(歧银线)	工业粉尘无组织排放	经现场检查，企业正在生产，未按要求严格落实重污染天气应急措施，存在以下问题：1. 石灰石场部分物料未覆盖，且覆盖布有破损；2. 硝酸铵钙生产线造粒工序扬尘存在无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-615	2019/3/19	吕梁市	交城县	夏家营镇	山西滨福煤业有限公司	太原市清徐县闫交线	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该厂未生产。山西滨福煤业有限公司（公司大门外显示名称为山西祥煜煤业有限公司，但未见其营业执照，工作人员称该公司就是滨福煤业有限公司）厂区煤厂未完全密闭，大部分煤未覆盖，路面积尘较厚，扬尘问题较重，车间内使用燃煤取暖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-616	2019/3/29	吕梁市	交城县	夏家营镇	交城县天龙选煤有限公司	太原市清徐县	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该厂正在生产，厂区装载机正在转煤，厂区门口安装冲洗设备长期未使用。煤库已封闭但未安装喷淋设备。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-617	2019/3/30	吕梁市	交城县	/	山西省交城县亨达化工有限公司	吕梁市交城县	治污设施不正常运行	该厂生产3万吨/年硝酸铵钙。检查时正在生产，硝酸铵钙反应罐中钙与硝酸正在反应，废气处理碱洗塔停运。加钙石料口未安装收集除尘设施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-618	2019/3/21	吕梁市	交城县	/	交城县寨子新宇机械厂	吕梁市交城县	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该厂处停产状态。主要从事机械加工，院内有土堆及煤灰堆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-619	2019/3/21	吕梁市	交城县	/	交城县寨子润兵金属制品厂	吕梁市交城县	清单内整改类“散乱污”未完成整改	经现场检查，该厂从事铁床加工生产，有抛丸机一台，喷塑车间一个处停运状态。喷塑加热使用木材加热。无任何废气治理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/4/28