

附件

太原市晋源区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-025	2019/3/26	太原市	晋源区	002 乡道	太原富力山工程B区工地	太原市晋源区 002 乡道 (蒙山大佛景区北)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在施工,正在进行打桩,有推土机正在作业,存在问题:未按照重污染天气黄色预警要求停工。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-026	2019/3/31	太原市	晋源区	/	晋源区滨河西路二广高速路口旁工地	太原市晋源区滨河西路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:有工人及推土机在施工作业,有大面积地面裸露未覆盖,该工地未落实重污染天气预警应对措施,未停工。	责令整改,依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-027	2019/3/26	太原市	晋源区	/	滨河西路合乐浦消防器材公司旁施工工地	太原市晋源区滨河西路辅路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:有一台钩机、一辆搅拌车,还有两辆渣土车正在进行土石方作业,未落实重污染天气预警措施,未停工。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-028	2019/3/31	太原市	晋源区	/	太原市晋源区晋祠公园旁工地	太原市晋源区古唐路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:有两台钩机一台渣土车在作业,渣土车行驶及装料时产生大量扬尘,施工场地大面积渣土未采取防扬尘覆盖。该工地未落实重污染天气预警应对措施,未停工。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-029	2019/3/19	太原市	晋源区	/	丰沃悦湖城项目工地	太原市晋源区环湖东路健康北街交叉口北侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:1.在太原市黄色预警期间进行土方作业(有钩机在作业);2.抑尘措施不到位,3个车辆出入口均未设置洗车、场地内仅有的1台雾炮机尚未接通水、电,没有启用;3.工地内道路积土严重,起风或车辆经过时尘土飞扬;4.大部分裸土没有覆盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-030	2019/3/22	太原市	晋源区	金胜乡	晋阳湖一号工地	太原市晋源区西郊金胜乡环湖东路西寨阎潜邱故里	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：有一辆混凝土车正在输送混凝土料，一辆混凝土车在待入场，工地有多名工人在作业。该工地在重污染天气黄色预警期间，未落实重污染天气预警应对措施，未停工。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-031	2019/3/31	太原市	晋源区	金胜镇	旧晋祠路两侧施工工地	太原市晋源区化工路84号（西中环路以南中环路立交桥至罗城枢纽立交桥段）	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该路段两侧工地正在进行大面积土方施工，有挖掘机进行土方作业，渣土车辆出入。存在问题：1. 未落实重污染天气黄色预警要求停止土方作业，黄色预警期间一直在施工；2. 渣土车辆出工地未冲洗，带泥上路，出口一带扬尘较大；3. 路面有渣土撒漏，车过尘起；4. 大部分施工区无围挡。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-032	2019/3/29	太原市	晋源区	金胜镇	太原市晋阳湖周边环境综合治理工程二标段工地	太原市晋源区环湖北路西段	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该工地正在施工，正在进行大面积土方作业，多辆钩机、渣土车等施工机械在场地内来回运输渣土。存在问题：1. 未严格落实应急预案，黄色预警期间开展土方作业；2. 车辆出入口未建有冲洗平台；3. 大面积裸露渣土未苫盖；4. 施工现场未采取抑尘措施，尘土飞扬。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-033	2019/3/26	太原市	晋源区	金胜镇	太原市晋源区南郊金胜乡西寨工地	太原市晋源区环湖东路金胜镇西寨北街	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地有一辆推土机正在土地平整施工,存在问题:1.未按太原市重污染天气黄色预警要求,停止土方作业;2.土方作业未落实湿法作业。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-034	2019/3/26	太原市	晋源区	金胜镇	恒大青运城二期工程工地	太原市晋源区金胜镇木厂头社区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该建筑工地正在施工,车辆出入口建有冲洗平台,现场正在进行土方作业。存在问题:1.未按照要求落实政府应急预案黄色预警期间停止土方作业;2.土方施工未落实湿法作业,现场未看到该工地配置喷淋降尘设施;3.施工现场渣土大部分未覆盖。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-035	2019/3/24	太原市	晋源区	金胜镇	太原市晋阳湖周边环境综合治理工程二标段工地	太原市晋源区环湖北路西段	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在进行施工。存在问题:1.未落实太原市重污染天气黄色预警响应要求,停止施工,有土方作业、渣土外运;2.冲洗平台未正常使用。	责令整改,依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-036	2019/3/23	太原市	晋源区	金胜镇	晋源区金胜镇城北回迁社区项目工地	太原市晋源区 G307(岐银线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，工地正在进行施工。存在问题，重污染天气黄色预警期间没有按要求停工，有铲车、钩机正在进行土方作业，闲置雾炮机，没有湿法作业。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-037	2019/3/22	太原市	晋源区	金胜镇	太原市晋源区南郊金胜乡西寨工地	太原市晋源区环湖东路金胜镇西寨北街	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地未施工，存在问题：现场发现该工地大部分渣土裸露，约 30 亩未进行防扬尘覆盖，未达到覆盖率要求 85%，易产生扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-038	2019/3/19	太原市	晋源区	金胜镇	太原第一 热电厂拆 除项目工 地	太原市晋源 区晋祠路3 段-343	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该项目拆除工地停工状态，存在问题：1. 工地拆除面积达1300亩（据介绍），是一个重大污染源，工地项目却没有纳入本市施工扬尘应急清单；2. 工地项目没有制定大气污染应急预案，全市启动黄色预警期间仍然施工。经调看施工方（河北隆尧鸿胜公司）施工记录及施工现场视频监控记录，未能按照太原市2019年3月5日发布的大气污染黄色预警响应减排要求停工，3月6日至14日仍有施工记录；3. 没有有效落实污染防治设施，施工现场局部防尘遮盖，大部分未遮盖，场内道路有冲水痕迹，但未发现其他喷淋降尘设施，进出施工现场未发现车辆冲洗设施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28
SX-20-039	2019/3/22	太原市	晋源区	/	武家庄村 回迁安置 房工地	太原市晋源 区晋祠路天 主教堂后	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：现场有两辆混凝土搅拌车正在进场，搅拌车滚筒转动为带料状态，搅拌车进场时地面带起大量扬尘，工地未落实重污染天气预警应对措施，未停工。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-040	2019/3/22	太原市	晋源区	晋祠镇	晋祠农场 农耕文化 园南侧滨 河西路西 侧荒草焚 烧点	太原市晋源 区新晋祠路	焚烧垃圾或 树叶	现场检查时，存在问题：沿途发现大量浓烟，立即赶赴起火现场，着火点位于晋祠农场农耕文化园南侧滨河西路西侧，火面宽度约二三百米，焚烧物包括大量荒草、秸秆等，火势凶猛。随即当地人员赶到，电话报火警。检查组发现，起火位置旁边有大片以前焚烧痕迹。见消防车过来后，检查组离开。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-041	2019/3/19	太原市	晋源区	晋祠镇	307国道与 晋白线交 叉口西北 300米左右 拆迁工地	太原市晋源 区枣杜公路	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时，存在问题：发现一拆除违建施工现场，未采取湿法作业，扬尘较多。现场联系相关负责人，检查离开时未获回应。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-042	2019/3/22	太原市	晋源区	晋源镇	太原市鼎力盛生物质燃料科技有限公司	太原市晋源区晋源镇家胜纸业院内	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，厂房位于家胜纸业后院，现场检查时，该企业未生产，现场无工作人员。存在问题：现场堆积原料（碎木）及半成品（碎屑），未覆盖，有生产痕迹。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-043	2019/3/27	太原市	晋源区	/	太原西南环线铁路工地	太原市晋源区G2001(太原绕城高速)002乡道罗城街寺底村南侧	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该工地正在进行施工。存在问题：1. 该工地有一个混凝土搅拌站，原料堆场露天堆放未苫盖，未配置喷淋降尘设施，施工现场粉尘较重；2. 车辆出入口洗车平台未使用；3. 未按重污染天气黄色预警要求停工，有渣石运输车辆外运渣石。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-044	2019/3/31	太原市	晋源区	罗城街道	太原市植物园项目工程工地	太原市晋源区晋祠路	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该工地正在进行施工。存在问题：1. 未按重污染天气黄色预警要求停止土方作业，黄色预警期间一直在进行大量土方作业；2. 大面积渣土没有苫盖，施工现场扬尘较多；3. 东南向等车辆出入口没有洗车平台或车辆冲洗设施，出入口扬尘较大。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-045	2019/3/26	太原市	晋源区	/	十号桥项目配套绿化施工工地	太原市晋源区滨河西路瓦窑村附近	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：有两台钩机、一台推土机和数辆渣土车正在作业，渣土车未覆盖，现场产生大量扬尘，未落实重污染天气黄色预警措施，未停工。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-046	2019/3/27	太原市	晋源区	/	南堰城中村改造项目工地	太原市晋源区化工路40号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该工地挖掘机正在施工。存在问题：未落实应急响应，黄色预警期间进行土方作业。	责令整改，依法查处。	2019/4/28