

附件

阳泉市郊区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-115	2019/3/23	阳泉市	郊区	/	水韩线韩庄秸秆焚烧点	阳泉市郊区水韩线	秸秆焚烧	现场检查时，发现村民焚烧秸秆产生大量烟雾造成大气污染。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-116	2019/3/25	阳泉市	郊区	河底镇	中铁十局集团有限公司第八工程公司	阳泉市郊区滴苇线	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。存在问题：有物料运输车辆正在装卸，搅拌桶冒出大量粉尘，夜里拍照已比较明显，治污设施未正常运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-117	2019/3/25	阳泉市	郊区	河底镇	中铁十局集团有限公司第八工程公司	阳泉市郊区滴苇线	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：正在装卸原料，有罐装车出入，搅拌桶有大量扬尘溢出。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-118	2019/3/18	阳泉市	郊区	河底镇	阳泉市焕鑫煤炭洗选有限公司	阳泉市郊区滴苇线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：厂区内大量物料未苫盖，无防尘措施，地面未硬化，地面大量积尘，存在扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-119	2019/3/18	阳泉市	郊区	河底镇	阳泉市晋云耐火材料有限公司	阳泉市郊区滴苇线河底镇山底村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：企业破碎工序正在生产，未按重污染天气橙色预警响应要求停止破碎。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-120	2019/3/18	阳泉市	郊区	/	阳泉市璞鑫耐火材料厂	阳泉市郊区滴苇线	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产，存在问题：1. 破碎工序正在生产，雷蒙机正在运行，配套有布袋除尘器，但除尘器未全部密闭，布袋破损，有粉尘溢出；2. 对辊机输送带未采取密闭措施，破碎车间粉尘跑冒滴漏严重；3. 根据企业环评报告表要求，在破碎、大碾等设备上方加装集尘罩，并将粉尘送至布袋除尘器处理，现场检查大碾上方未配套相应的粉尘处理设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
SX-20-121	2019/3/27	阳泉市	郊区	李家庄乡	李白路和漾泉大道交界处施工工地	阳泉市郊区漾泉大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	在漾泉大道和李白路交界处一建筑工地，多辆运输车运输物料进场，两台挖掘机正在作业，未湿法作业，未使用雾抛机，现场扬尘严重。路面未100%硬化，未落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28
SX-20-122	2019/3/21	阳泉市	郊区	李家庄乡	阳泉市晋坤荣生汽车销售有限公司	阳泉市郊区S214(李荫路)	排污口不规范	现场检查时，该企业经营正常。 存在问题 ：废气处理设施排口高度仅约4米，排口向下，排口不符合环保要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-123	2019/3/18	阳泉市	郊区	/	阳泉市璞鑫耐火材料厂	阳泉市郊区滴苇线	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：破碎、成型工序正在生产，原材料运输车正在卸货，企业未按照重污染天气应急响应橙色预警要求停止破碎和物料运输。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-124	2019/3/19	阳泉市	郊区	/	阳泉市上白泉耐火材料有限公司	阳泉市郊区 S315	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：煅烧设备正在运行，成型车间正在作业，磨碎车间地面有明显车辙印，车间内照明灯全亮，有明显生产作业痕迹。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-125	2019/3/23	阳泉市	郊区	/	阳泉市联升办公家具有限公司	阳泉市郊区 G207(锡海线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：工人未在指定区域进行焊接工艺生产，部分粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-126	2019/3/28	阳泉市	郊区	西南昇乡	阳泉市郊区三鑫炉料厂	阳泉市郊区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业视频监控显示，2019年3月28日早晨六点有破碎作业，未能有效落实重污染天气应急响应预案。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-127	2019/3/25	阳泉市	郊区	西南昇乡	阳泉市远通耐火材料厂	阳泉市郊区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业已停产。存在问题：重污染预警期间存在运输车辆作业行为，院内见两台重型卡车正在装卸物料，扬尘较大。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-128	2019/3/22	阳泉市	郊区	西南昇乡	阳泉市瑞益鑫耐火材料厂	阳泉市郊区G207(锡海线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业未生产。存在问题：经查阅企业进出货记录显示，近期有货物运出记录，未能严格落实禁止物料要求。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-129	2019/3/29	阳泉市	郊区	西南昇乡	阳泉市郊区聚缘耐火材料厂	阳泉市郊区西南昇乡雨下沟村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1.有物料运输车出入，物料车装有货物未苫盖；2.未能提供重污染天气应急响应预案，也未张贴重污染天气应急响应警示牌。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-130	2019/3/30	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市聚恒耐火材料有限公司	阳泉市郊区	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产。存在问题：厂区内有运输车辆正在卸货，未按重污染天气应急措施停止物料运输。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-131	2019/3/25	阳泉市	郊区	荫营镇	中铁三局集团阳大铁路四标搅拌站	阳泉市郊区 G207(锡海线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：多辆卡车正进行物料运输，未按照要求严格落实重污染天气应急响应预案。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-132	2019/3/23	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市圣火炉料有限公司	阳泉市郊区 G207(锡海线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1.磨碎工序、压制工序、烧成工序正在进行，未有效落实重污染天气应急预案；2.院内停有多辆运输车辆，有一台正在装货。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-133	2019/3/23	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市圣 火炉料有 限公司	阳泉市郊 区 G207(锡 海线)	经营性炉灶	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：车间内发现一台小型燃煤炉，正在使用，未采取治理设施。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/4/28
SX-20-134	2019/3/23	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市宝 龙源耐火 材料厂	阳泉市郊 区 G207(锡 海线)	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：大面积物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-135	2019/3/23	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市宝龙源耐火材料厂	阳泉市郊区 G207(锡海线)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 环评材料和排污许可证中球磨机数量与应急预案不符，应急预案中数量为2台，且有手动修改痕迹，而环评材料和排污许可证中数量仅为1台，实际生产车间设备雷蒙机2台，建议新增的雷蒙机重新纳入环评补充备案；2. 干燥窑废气处理设施尚未安装到位，干燥窑废气未收集处理直接排放，排出物为青色烟气，隧道窑边缘已发黑。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-136	2019/3/23	阳泉市	郊区	荫营镇	郊区看守所垃圾焚烧点	阳泉市郊区 G207(锡海线)荫营镇(郊区看守所院内)	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现阳泉市郊区看守所院内一处露天垃圾焚烧，经询问此处为看守所改造产生的建筑垃圾和焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-137	2019/3/24	阳泉市	郊区	荫营镇	阳泉市郊区上白泉不定型耐火材料厂	阳泉市郊区 S315 荫营镇上白泉村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产，破碎的物料运输正在进行，压制成型工序、烧成工序也在进行。存在问题：从3月19日和3月24日两次现场核查对比看，成型车间细粉沫堆积存储容量有明显使用的新输入情况，企业负责人也承认期间有原料破碎行为。	责令整改，依法查处。	2019/4/28