

附件

阳泉市平定县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-148	2019/3/28	阳泉市	平定县	岔口乡	平定县鑫升碳素股份有限公司	阳泉市平定县岔口乡岔口村	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题：其排污许可证上显示有20米颗粒物排口，现场仅高8米左右，与排污许可证不符。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28
SX-20-149	2019/3/23	阳泉市	平定县	东回镇	东回镇前黄安村水泥加工厂	阳泉市平定县东张线	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：现场有水泥搅拌机，水泥和砂石物料，没有任何环保措施，物料没有苫盖。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-150	2019/3/23	阳泉市	平定县	东回镇	平定县金石硅化工有限公司	阳泉市平定县东回镇营庄村	排污口不规范	现场检查时，企业未生产。存在问题：两条生产线均安装布袋除尘器，但布袋有破损，且排放口不符合环评关于15米高的要求，皮带传输密闭不完全，连接振动筛的管道破损，粉尘易溢出。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28
SX-20-151	2019/3/31	阳泉市	平定县	冠山镇	河北金湖建筑公司富泽园1#-6#楼项目	阳泉市平定县	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，工地正在施工。存在问题：不符合橙色预警需停止施工的要求，现场土堆未苫盖，未见明显扬尘。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-152	2019/3/30	阳泉市	平定县	冠山镇	阳泉市天宇汽车修理	阳泉市平定县G207(平定路)	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：喷漆作业未在非密闭空间内进行，造成有机废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-153	2019/3/29	阳泉市	平定县	冠山镇	宋家庄东道路护堤施工现场	平定县冠山镇宋家庄东侧	未按要求严格落实应急预案	重污染天气橙色预警期间，政府预案要求道路停止施工作业，该施工场地正在作业。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-154	2019/3/29	阳泉市	平定县	冠山镇	平定县明文贸易有限公司	阳泉平定县冠山镇庙沟村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业未生产。存在问题：物料库密闭不完全，煤尘易溢出，煤堆放苫盖不完全，煤矸石破碎环节未配备除尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-155	2019/3/28	阳泉市	平定县	冠山镇	阳泉畅通建材有限公司	阳泉市平定县	排污口不规范	现场检查时，企业未生产。存在问题：碎石出料口密闭不完全，筛分下料口没有封闭，布袋除尘器排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-156	2019/3/27	阳泉市	平定县	冠山镇	山西阳中新材纳米项目工地	阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，阳煤集团平定化工西南侧，工地夜间未施工，但其施工场地部分物料夜间未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-157	2019/3/21	阳泉市	平定县	冠山镇	山西方华机械有限公司平定磊鑫石厂	阳泉市平定县冠山镇庄窝村	未按要求严格落实应急预案	检查时企业正在生产，预警应急公示牌已上墙。企业重污染天气应急响应预案与政府预案不一致，宽于政府预案要求（应全面停产）。现场检查过磅单发现2月12日橙色预警以来，企业没有按照预案要求全面停产。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-158	2019/3/20	阳泉市	平定县	冠山镇	山西鼎正环保建材有限公司	阳泉市平定县冠山镇西锁簧村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业一条加气块生产线正在生产，一条标砖生产线停产。企业重污染天气应急措施公示牌已上墙。但政府预案要求重污染天气停止运输，企业预案允许国 IV 国 V 减量运输，且预警期间存在运输行为。企业预案按照满负荷生产核算运输量，实际产量只有满负荷产量的 65%（设计最大产量 20 万吨，目前为 13 万吨）。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-159	2019/3/20	阳泉市	平定县	冠山镇	平定海源巨隆新型建材有限公司	阳泉市平定县冠山镇宋家庄村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业未生产。存在问题：企业预案与政府预案要求不一致，政府预案要求停止物料运输，企业为停止 50%。现场发现一辆运输车在装货，企业自述预警期间存在运输行为，但对物料进行了苫盖。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-160	2019/3/20	阳泉市	平定县	冠山镇	山西益隆工贸有限公司	阳泉市平定县冠山镇贵石沟村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产。存在问题：1. 大量燃煤露天堆放未苫盖；2. 传输皮带密闭不完全，未按环评要求落实物料转运采用皮带输送方式，水洗车间发现两台小煤炉。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-161	2019/3/18	阳泉市	平定县	冠山镇	平定金龙煤业有限公司	阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，企业制定了重污染天气应急预案，预案公示牌已上墙，园区实施洒水抑尘措施。存在问题：物料（原煤、煤泥、中煤）存在露天堆放，苫盖不完全，存在扬尘隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-162	2019/3/18	阳泉市	平定县	冠山镇	平定华丰陶瓷有限公司	阳泉市平定县	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：企业在重污染天气橙色预警期存在物料运输行为（现场发现运输车辆进入），未执行响应要求，企业应急预案公示牌上未填写各级预警信息。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-163	2019/3/20	阳泉市	平定县	冠山镇	平定县昌达耐火材料有限公司	阳泉市平定县冠山镇常家沟村	未安装治污设施	现场检查时，该企业停产，应急预案公示牌已上墙。企业有一个45米高的烟囱，未安装在线监控设施，企业自述已计划近期安装，安装后再恢复生产。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-164	2019/3/21	阳泉市	平定县	冠山镇	阳泉煤业集团平定化工有限责任公司	阳泉市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时 ，该处为一生产废渣堆场（填埋场）。其大部分未按规定加盖，此堆场（填埋场）位于王家庄，距离生产厂区约5公里。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-165	2019/3/20	阳泉市	平定县	冠山镇	平定县天亿鑫石材加工店	阳泉市平定县长虹街	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业经营正常。其仅有营业执照，无法提供其他环保手续及资料。现场检查时发现其无破碎及打磨生产工艺，仅有切割工艺，后续建议地方确认处理。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/4/28
SX-20-166	2019/3/21	阳泉市	平定县	冠山镇	山西方华机械有限公司磊鑫石厂	阳泉市平定县G207(锡海线)	治污设施不正常运行	现场检查时 ，企业在生产。 存在问题 ：雷蒙磨生产线输送管道有破损，用布包裹，除尘器周边积尘严重；立蒙生产线磨机下料口有破损，企业计划近期修理，除尘器周边积尘严重。原料露天堆放，未苫盖。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-167	2019/3/31	阳泉市	平定县	/	平定县玉鑫耐火材料厂	阳泉市平定县东西线	未按排污许可证要求排污	现场检查时，企业正在生产。存在问题：查其排污许可证隧道窑使用煤，经过湿法脱硫净化后排放，但现场企业称当地环保部门让其该用天然气，后不需要使用净化设施排放。希望地方环保部门更新排污许可证，同时对改用天然气后停用净化设施后烟气排放进行监测。另查企业自行监测报告，发现净化设施未运行还监测了前后口，同时此份报告二氧化硫数据自相矛盾（停用净化设施后前后口数据应该非常接近），希望地方核实此份监测报告。	进一步调查核实，责令严格按照排污许可证要求整改。存在环境违法行为的，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-168	2019/3/29	阳泉市	平定县	巨城镇	阳泉市美方耐火材料有限公司	阳泉市平定县	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业已停产。存在问题：其隧道窑排放口侧面有大破洞，建议尽快修补。	调查核实，依法查处。	2019/4/28
SX-20-169	2019/3/29	阳泉市	平定县	巨城镇	阳泉市鹏远耐火材料有限公司	阳泉市平定县 S315	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：未按政府规定橙色预警规定停止物料运输，现场发现有成品装车，工作组人员到了就停止了装车。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-170	2019/3/19	阳泉市	平定县	巨城镇	平定县建盛炉料有限公司	阳泉市平定县巨城镇连庄村	工业污染源未纳入清单	现场检查时，企业正在生产。存在问题：企业有二氧化硫、氮氧化物、烟尘等涉气污染物排放，没有纳入涉气行业应急管控清单。	调查核实，依法查处。	2019/4/28
SX-20-171	2019/3/19	阳泉市	平定县	巨城镇	阳泉市新宝耐火材料科技有限公司	阳泉市平定县东西线	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1. 厂区门口发现一辆运输产成品（浇注料）的车辆，不符合预警期间停止运输的要求；2. 企业预案编制存在问题，与政府预案要求不一致，企业预案按设计能力制定减少运输车次，但其近期产量仅为设计产量的2/3，通过查验其进出车单，发现未能按预案执行，存在某一天集中进出货的问题。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-172	2019/3/19	阳泉市	平定县	巨城镇	平定县华润保温建筑材料厂	阳泉市平定县 S315	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：企业未落实重污染天气应急响应预案要求，企业人员自述破碎生产线在橙色预警期间没有停产，企业运输仍在进行（现场在进行装货）；政府预案与企业预案不一致，预警公示牌没有写明破碎生产线停产，企业预案编制不完全，多处空白，没有应急响应措施。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-173	2019/3/23	阳泉市	平定县	巨城镇	巨城镇柴家庄秸秆焚烧点	阳泉市平定县水韩线	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现在巨城镇柴家庄路段山坡有村名在擅自烧荒。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-174	2019/3/27	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县青山石厂	阳泉市平定县	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1 布袋除尘器下方布袋存在破损，布袋口未密闭，容易有粉尘溢出；2. 布袋除尘器排放口高度不符合排污许可证 15 米要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28
SX-20-175	2019/3/19	阳泉市	平定县	张庄镇	平定县长青奶牛养殖场	阳泉市平定县宁南线	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业经营正常。存在问题：该企业有自用燃煤茶水炉未按要求淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-176	2019/3/23	阳泉市	平定县	七回镇	平定县金石硅化工有限公司	阳泉市平定县东回镇营庄村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业未生产。存在问题：政府预案要求破碎生产线停产，停止物料运输；企业预案没有破碎生产线停产要求，只有物料减比例运输要求。预警期间存在运输行为，未落实预案要求。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-177	2019/3/31	阳泉市	平定县	石门口乡	阳泉市世太建筑材料有限公司	阳泉市郊区阳铝路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：物料露天堆放，未苫盖，场地存在积尘，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-178	2019/3/31	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县明鹏工贸有限公司	阳泉市平定县石门口乡石门口村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：政府对该企业重污染天气橙色预警期间的管控要求是停止物料运输，检查时现场有物料运输车辆正在卸货，企业负责人不在，没提供企业应急预案。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-179	2019/3/31	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县石门口村石厂	阳泉市平定县	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：政府预案要求重污染天气预警期间该企业全部停产，企业预案是停产、停止运输，现场检查发现有运输车辆。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-180	2019/3/30	阳泉市	平定县	石门口乡	阳泉元丰建材有限公司	阳泉市平定县石门口乡南坪村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：政府对该企业重污染天气橙色预警期间的管控措施为停止物料运输，企业预案中只有限产措施，没有物料运输停止措施。现场发现该企业厂区有车辆运输，橙色预警期间有大量物料运输单据。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-181	2019/3/30	阳泉市	平定县	石门口乡	阳泉市长青石油压裂支撑剂有限公司	阳泉市平定县石门口乡南坪村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：重污染天气橙色预警期间，政府预案要求和企业预案措施都是破碎生产线停产，停止物料运输，现场检查发现该企业并无破碎生产线，有进出物料的出库单和过磅单。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-182	2019/3/28	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县晟泰矿业有限公司	石门口乡南坪村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业未生产。存在问题：传输皮带密闭不完全，布袋除尘器粉尘回收管道没有密闭，粉尘无组织排放，周围粉尘堆积严重，物料大部分露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-183	2019/3/27	阳泉市	平定县	石门口乡	山西益智建材有限公司	平定县石门口乡南上庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业未生产。存在问题：1. 布袋除尘器出口封闭不严，易产生扬尘，周边粉尘堆积严重；2. 石粉石屑储库未按照环评要求四周封闭围墙，目前一面未封闭，仅用布帘遮挡，易导致粉尘外溢。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-184	2019/3/27	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县栋宇建材有限公司	石门口乡南上庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，企业正在生产。存在问题：该公司生产转运环节各生产线之间的传输皮带未实施全封闭，车间未实施全封闭，出料口与皮带走廊之间未封闭，车间场地未硬化，均不符合环评要求，车间粉尘堆积严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-185	2019/3/27	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县成虹石油压裂支撑剂有限公司	石门口乡南上庄村	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1.生产车间铝矾土粉所有输送皮带均未密闭，车间粉尘堆积严重；2.布袋除尘器排放口不符合排污许可证关于15米高度的要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28
SX-20-186	2019/3/27	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县青山石厂	阳泉市平定县石门口乡南坪村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：重污染天气橙色预警期间，政府预案要求该企业停止物料运输，但现场检查时企业厂区内有车辆进行煤炭运输，还有其他物料运输车辆准备进入厂区被企业人员阻止。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-187	2019/3/27	阳泉市	平定县	石门口乡	阳泉市龙川中源耐火材料有限公司	阳泉市平定县东西线	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：预案要求橙色预警期间应停止破碎作业，物料进行苫盖，现场正在进行碎石作业，无任何除尘设施，物料未苫盖，未严格执行预案要求。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-188	2019/3/25	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县天意建筑材料有限公司	平定县石门口乡南坪村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在进行生产作业。存在问题：企业预案要求停产停运，发现当日3月25日的物料过磅单，存在物料运输行为。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-189	2019/3/25	阳泉市	平定县	石门口乡	阳泉明远耐火材料有限公司	阳泉市平定县石门口乡乱流村	未安装治污设施	现场检查时，企业未生产。存在问题： 1. 露天堆放物料苫盖不完全，粉碎车间、传输皮带均密闭不完全；2. 布袋除尘器排气筒不满足排污许可证10米高度要求；3. 粉磨车间未安装除尘设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
SX-20-190	2019/3/23	阳泉市	平定县	石门口乡	阳泉市鹏腾建材有限公司	阳泉市平定县石门口乡西郊村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业未生产。存在问题： 3月份重污染天气橙色预警期间，有多宗生产原料入库记录，企业应急台账有多日采取减运措施，未落实政府预案停止物料运输的要求。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-191	2019/3/23	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县祥泰建材厂	阳泉市平定县石门口乡西郊村	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。存在问题：正在进行破碎作业，车间内布袋除尘器未运行，厂内车辆出入频繁，工地扬尘突出，厂内配备了雾炮机。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-192	2019/3/31	阳泉市	平定县	石门口乡	平定县明鹏工贸有限公司	阳泉市平定县石门口乡东郊村	排污口不规范	现场检查时，企业正在生产。存在问题：熟石灰料仓存在积尘，布袋除尘器排放口设置在料仓内，出口未安装布袋，料仓未完全封闭。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-193	2019/3/27	阳泉市	平定县	石门口乡	山西益智建材有限公司	阳泉市平定县石门口乡南上庄村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业未生产。存在问题：政府预案和企业预案均要求在重污染天气预警期间全面停产，但在检查进入企业厂区时，发现出厂运输车辆。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-194	2019/3/30	阳泉市	平定县	锁簧镇	平定县天宇耐火材料有限公司	阳泉市平定县锁簧镇西白岸村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：政府对该企业在重污染天气橙色预警期间的管控要求是停止物料运输，检查时发现厂区有物料运输车辆正在过磅。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-195	2019/3/28	阳泉市	平定县	锁簧镇	阳泉市日泰洗选煤有限公司	平定县锁簧镇官道沟村	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。存在问题：运煤车辆出厂未进行轮胎清洗，厂区内煤堆未苫盖，物料库装卸作业未开启喷淋除尘设施，粉尘弥漫。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-196	2019/3/26	阳泉市	平定县	锁簧镇	平定县同心石业有限公司	阳泉市平定县锁簧镇西白岸村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，正在夜间生产。存在问题：未按重污染天气预案措施要求进行全线停产。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-197	2019/3/24	阳泉市	平定县	锁簧镇	山西煤销集团平定分公司煤炭物流配送中心陈家庄煤场	阳泉市平定县锁簧镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：企业负责人不在，未见工商和环评手续。企业规模较大，两条洗煤生产线。厂区煤渣煤泥露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-198	2019/3/24	阳泉市	平定县	锁簧镇	平定县瑞通煤矸石综合利用有限公司	阳泉市平定县锁簧镇谷头村	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1. 物料车间在进行车辆装卸作业，无抑尘措施，粉尘无组织排放严重；2. 洗煤传输皮带未密闭，部分露天作业；3. 安装了轮胎清洗器，但未使用，外运车辆带泥上路。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
SX-20-199	2019/3/24	阳泉市	平定县	锁簧镇	平定县诚联洁净煤有限公司	阳泉市平定县锁簧镇谷头村	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：物料车间有装卸作业，未安装抑尘设施，作业时产生的粉尘无组织排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
SX-20-200	2019/3/24	阳泉市	平定县	锁簧镇	平定县蓝天木炭厂	阳泉市平定县锁簧镇谷头村	未安装治污设施	现场检查时，企业未生产。存在问题：1. 炉窑口和烟道口均有温度，近期应有生产，烟道口炉窑口均有缝隙，封闭不完全，易造成无组织排放；2. 排污许可证要求采用烟雾净化和布袋除尘，实际仅安装烟雾净化。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-201	2019/3/18	阳泉市	平定县	锁簧镇	平定县盛世煤业有限公司	阳泉市平定县G207(锡海线)	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：经检查其运输单发现未落实减少物料运输，未按照要求落实预案，同时悬挂的应急预案指示牌与应急预案规定不符。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-202	2019/3/24	阳泉市	平定县	锁簧镇	平定县富山陶瓷厂	阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：雷蒙磨车间未封闭，无除尘设施，厂区内物料无苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-203	2019/3/18	阳泉市	平定县	锁簧镇	平定县锁簧镇天承石油压裂支撑剂有限公司	阳泉市平定县	未按要求完成淘汰	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：发现该企业煤气发生炉未淘汰拆除，堆场内有煤，管道联通车间。	严格按《攻坚方案》要求落实。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-204	2019/3/22	阳泉市	平定县	冶西镇	阳泉煤业集团平定东升兴裕煤业有限公司	阳泉市平定县冶西镇苏村	未按要求严格落实应急预案	企业制定重污染天气应急响应预案，公示牌已上墙。政府管控清单显示有4条洗煤线，现场检查仅有一条筛分线。企业预案要求橙色预警期间减少运输频次50%，但销售管理台账显示，重污染天气预警期间比非预警期间销售量无明显减少，运输车辆出厂未对轮胎进行清洗。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-205	2019/3/22	阳泉市	平定县	冶西镇	阳泉煤业集团平定东升兴裕煤业有限公司	阳泉市平定县冶西镇苏村	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：筛分车间未安装除尘设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
SX-20-206	2019/3/22	阳泉市	平定县	冶西镇	平定县乾越煤研石再生利用有限公司	阳泉市平定县冶西镇下冶头村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产。存在问题：洗煤生产线传输皮带密闭不完全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-207	2019/3/30	阳泉市	平定县	张庄镇	平定县万基石业有限公司	平定县张庄镇石洼村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：政府预案和企业预案都要求该企业橙色预警期间全面停产，现场检查发现有采石作业。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-208	2019/3/26	阳泉市	平定县	张庄镇	平定县天利洁净煤有限公司	阳泉市平定县宁南线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产。存在问题：1. 物料露天堆放未完全苫盖，传输皮带未封闭；2. 物料库喷淋装置和轮胎清洗设备不能正常运行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-209	2019/3/26	阳泉市	平定县	张庄镇	阳泉昌达混凝土搅拌站	平定县张庄镇宁艾村	未安装治污设施	现场检查时，企业未生产。存在问题：1. 环评要求筒仓部分应安装4套布袋除尘器和滤膜除尘装置，搅拌进料房应配备布袋除尘器，现场检查发现筒仓和进料搅拌房均未配备布袋除尘装置，筒仓配备了滤膜除尘。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-210	2019/3/30	阳泉市	平定县	张庄镇	平定县古贝石矿有限公司	阳泉市平定县	未安装治污设施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1.石灰石露天破碎未设置封闭车间，未安装布袋除尘器；原料混配仓、输送环节以及成品仓均未安装集尘罩和布袋除尘器，不符合环评报告要求；2.原煤堆料库未封闭，大量物料露天堆放未苫盖，成品仓未封闭，易产生扬尘。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
SX-20-211	2019/3/30	阳泉市	平定县	张庄镇	平定县万基石业有限公司	阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1.破碎车间未密闭，有一个破碎机未接入布袋除尘器，布袋除尘器排放口设置在车间内，落料仓完全开放，未进行封闭，不符合环评报告要求；2.大量物料露天堆放未苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-212	2019/3/30	阳泉市	平定县	张庄镇	山西中盛华庭洗煤有限公司	阳泉市平定县官南线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业正在生产。存在问题：进料传输皮带封闭不完全，原料仓库未完全封闭，物料露天堆放未苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28