

附件

运城市风陵渡经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-521	2019/3/28	运城市	风陵渡经济开发区	风陵渡镇	山西德山化工有限公司	运城市风陵渡开发区西南外环路东段路北	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 批建不一，环评批复高浓度复混肥生产线为1条，实际生产线为3条；2. 未安装粉尘收集设施，粉尘较大，无组织排放。	责令改正，依法查处。	2019/4/28
SX-20-522	2019/3/26	运城市	风陵渡经济开发区	风陵渡镇	运城市风陵渡开发区德宝药物复配有限公司	运城市风陵渡镇候丰村南	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业未生产，存在问题：二氯吡啶生产线反应釜未安装VOCs收集处理设施，未落实整治要求。	要求完善集气罩的安装，待验收合格后方可复产。	2019/4/28