

附件

运城市运城经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-563	2019/3/20	运城市	运城经济技术开发区	/	山西正势电机有限公司	运城市盐湖区S235(侯风线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时, 该企业正在生产, 存在问题: 环评未审批喷漆工序, 企业车间存在喷漆现象, 未配套有机废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行, 收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第一百零八条, 立案处罚。	2019/4/28