

附件

运城市稷山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-310	2019/4/10	运城市	稷山县	丰喜路	山西贤达 职业有限 公司	山西省运城 市稷山县丰 喜路	治污设施不正 常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1. 排污许可证要求锅炉烟气每月自行监测一次，企业未按照要求开展自行监测； 2. 锅炉正在使用，配套的污染防治设施未运行，风机未开启。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-311	2019/4/10	运城市	稷山县	稷峰镇	渣土运输车(晋M58766)	山西省运城市稷山县G108(京昆线)	渣土车覆盖不完全	现场检查时,存在问题:在108国道发展一辆渣土运输车未采取任何苫盖措施,车牌号为晋M58766,造成扬尘污染。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
SX-21-312	2019/4/5	运城市	稷山县	西社镇	山西永祥集团稷山县晋华焦化有限公司	山西省运城市稷山县西社镇高渠村	超标排污或未达到超低排放标准	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.脱硫塔排放黑烟,经查厂内脱硫塔台账,PH值连续几小时为7;2.在线监测数据显示,95米高烟囱在4月2日和3月29日出现二氧化硫超标排放,超过了《炼焦化学工业污染物排放限值标准》(GB16171-2012)二氧化硫排放限值50mg/m ³ 的要求,未向当地环保部门备案;3.部分物料苫盖不完全,易产生扬尘污染;4.重污染天气应急预案按照2013年要求制定,未及时更新。	进一步调查核实,对符合处罚条件的,依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的,实施按日连续处罚;对不能立案处罚的,开展监督性监测。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-313	2019/4/12	运城市	稷山县	西社镇	稷山县烽 博炭黑工 贸有限公 司	山西省运城 市稷山县	未按要求开展 监测并保存原 始记录	现场检查时，该企业正在生产，涉气污 染物主要是生产车间有组织炭黑尘，采 用脉冲式布袋除尘，无组织炭黑主要是 采用负压操作，加强设备和管道密闭。 存在问题：排污许可证要求自行监测每 半年开展一次，2018年下半年未按排污 许可证要求开展自行监测。	按要求开展监测并保存原 始记录	2019/5/15
SX-21-314	2019/4/10	运城市	稷山县	稷峰镇	山西华昌 纸业有限 公司	山西省运城 市稷山县 G108(京昆 线)	未按要求开展 监测并保存原 始记录	现场检查时，该企业正在生产，锅炉采 用天然气为燃料，存在问题：排污许可 证要求锅炉有组织废气自行监测每月一 次，厂界无组织废气排放每年监测一次， 企业未按要求开展自行监测。	按要求开展监测并保存原 始记录	2019/5/15
SX-21-315	2019/4/13	运城市	稷山县	西社镇	山西永祥 煤焦集团 有限公司	山西省运城 市稷山县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产。存在问 题：现场大面积物料未苫盖，存在无组 织扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-316	2019/4/8	运城市	稷山县	太阳乡	稷山县诚 誉建材有 限公司	山西省运城 市稷山县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业处于生产状态。存在问题：未按照环评要求建设密闭原料棚，未安装喷淋设施，黏土棚未封闭，隧道窑未配套建设双碱式脱硫除尘器，物料产品运输车辆未采取遮盖等封闭措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15