

附件

### 运城市芮城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-322	2019/4/5	运城市	芮城县	古魏镇	山西同济 药业有限公司	山西省运城 市芮城县 S348	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业主要从事甲硝唑和 诺氟沙星生产项目，现场停产中，存在 问题：二车间三个平台的离心机和反应 釜未安装有机废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行，收集 后的废气经处理达标后 排放。存在违法生产行为 的，依据《大气污染防治 法》第一百零八条，立案 处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-323	2019/4/10	运城市	芮城县	古魏镇	山西三合橡胶制品有限公司	山西省运城市芮城县古风线	排污口不规范	现场检查时，该企业没有生产，主要从事橡胶软管生产加工项目，已办理相关环评手续和排污许可证。存在问题：1. 硫化工序现场未生产，硫化罐开口处前端有一废气排放旁路，该旁路未安装相应的废气处理设施，废气可通过阀门直排外环境，外排口处墙体有明显长期排放痕迹；2. 硫化工序配套的废气处理设施排气筒过低，只有3-4米，不符合规范。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15
SX-21-324	2019/4/12	运城市	芮城县	古魏镇	舍利东街交庙底路东北角渣土堆场	山西省运城市芮城县舍利东街	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，存在问题：该处渣土堆场位于舍利东街交庙底路东北角，堆场渣土露天堆放，堆场面积约一万五千平方米，存土量较多，无任何覆盖措施，未做任何防风抑尘处理，堆场周边有学校、居民区等敏感源。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15