

附件

菏泽市鄄城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201904-058	2019/6/25	菏泽市	鄄城县	/	鄄城显伏羲路天润府南侧工地	菏泽市鄄城县伏羲路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 施工工地周边未 100%围挡；2. 土方露天堆放，未有效覆盖；3. 出入口无车辆冲洗设施；4. 土方开挖施工未湿法作业。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/8/15