

附件

咸阳彬州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-022	2019-08-06	咸阳市	彬州市	城关街道	陕西彬密能源科技有限公司	咸阳市彬县 G70(福银高速)城关街道朱家湾村渭北矿山装备工业园	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,硫化机正在作业,但配套的光氧催化装置电压指针为 0,未开启,生产区域有刺激性气味。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/9/15
SAX-201907-023	2019-08-06	咸阳市	彬州市	北极镇	彬州融诚苹果有机肥料有限公司	咸阳市彬县北极镇北玉村五组	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题: 1.发酵车间周边异味明显,车间内有物料发酵,配套除臭塔未开启; 2.厂区内有收集的原材料约 4-5 吨羊粪露天堆存,无三防措施,地面大量渗滤废液积存; 3.生活垃圾未规范收集,直接倾倒厂区北侧沟内。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/9/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-024	2019-08-12	咸阳市	彬州市	城关街道	彬州市农村公路管理站公路养护中心	咸阳市彬县 G70(福银高速)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，一台导热油炉与一台沥青搅拌机在使用，存在问题：1. 主体设施未封闭，装料与卸料过程中粉尘、有机废气无组织排放；2. 沥青搅拌机涉及有机废气及颗粒物排放，仅配套除尘设备；3. 导热油炉废气直排；4. 部分物料未苫盖，进出车辆未冲洗，直接上路。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/9/15
SAX-201907-025	2019-08-12	咸阳市	彬州市	义门镇	义门镇白家宫村相家咀煤矸石堆场	咸阳市彬州市义门镇白家宫村	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，在彬州市义门镇相家咀附近（与长武县交界处）有一约有 50 立方煤矸石堆场，存在问题：1. 多个点位堆存的煤矸石已发生自燃，有青烟冒出，空气中弥漫着强烈的刺激性气味；2. 堆存场内，路面未硬化，积尘 5 cm 左右，无任何防尘降尘措施；3. 部分煤矸石已采取覆盖措施，但效果不佳，仍有大量毒害气体持续散逸；4. 部分煤矸石未苫盖，苫盖材料也破损不堪。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/9/15
SAX-201907-027	2019-08-06	咸阳市	彬州市	城关街道	彬县鑫友旭废旧金属回收有限公司	咸阳市彬县 G312(沪霍线)	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 正在焚烧塑料橡胶等易燃材料，并伴有明显烟尘；2. 露天切割金属；3. 无危废处置合同，现场随意堆放含油废物，地面污染严重，无任何三防措施。	进一步调查核实，依法整改。	2019/9/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-028	2019-08-06	咸阳市	彬州市	北极镇	彬州中天建材有限公司	咸阳市彬县北极镇沟老头村	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业破碎工序未运行，隧道窑正常生产，存在问题：1. 脱硫排口冒青烟；2. 排口在线采样管线温度偏低，经核查加热电阻丝处于切断状态，据企业工人说站房监控设备已掉闸断电，后恢复运行后，各项指标均有超标情况；3. 在线监测设施于2019年7月份安装，至今未验收；4. 料场部分煤矸石未完全覆盖；5. 未能提供粘土采矿批复手续。	进一步调查核实，依法整改。	2019/9/15
SAX-201907-029	2019-08-06	咸阳市	彬州市	城关街道	彬州市城关侯师废品收购站	咸阳市彬县G312(沪霍线)城关街道南沟村	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 现场要求开启除尘设备，但企业工作人员以电工休息为由未开启设备；2. 除尘设施现场地面粉尘堆积，无收集措施；3. 露天堆放盛满液压油和废润滑油的油桶5个，现场无法提供危废处置合同。	进一步调查核实，依法整改。	2019/9/15
SAX-201907-030	2019-08-06	咸阳市	彬州市	城关街道	彬州市中山街饮食市场拆迁项目	咸阳彬州市市政府南侧塬上药王庙前	其他涉气环境问题	现场检查时，在彬州市中山街饮食市场，发现该处正在进行工地拆迁作业，有数十辆小四轮拖拉机进出拆迁工地，拖拉机散发出恶臭。车辆将该处工地的建筑垃圾与下水道清除的污泥直接倾倒在彬州市政府对面南侧塬上，药王庙前沟内，现场恶臭明显，已倾倒数日。而此处非本市垃圾处理填埋场所。	进一步调查核实，依法整改。	2019/9/15