

附件

邯郸市邯山区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-518	2020-01-12	邯郸市	邯山区	河沙镇	邯郸市邯山区易轩建材有限公司	邯郸市河沙镇镇西堤西堡村西仟林家电市场综合市场	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，印色生产线集气罩与管道连接处开裂，产生的 VOCs 有机废气无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2020/3/22
HB-201918-519	2020-01-03	邯郸市	邯山区	代召乡	邯郸市富磊石材有限公司	邯郸市代召乡代召村西 309 国道南新奇机械物流中心 K1 座 1 号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，干磨车间扬尘明显，水帘除尘设备处理效果不佳。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-520	2020-01-03	邯郸市	邯山区	代召乡	邯郸市永驰玻璃加工有限公司	邯郸市邯山区代召乡纬六路以南，经三街以西	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，企业正在生产，未落实重污染天气应急预案中的停产措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HB-201918-521	2020-01-02	邯郸市	邯山区	南堡乡	邯郸市邯山区南堡米盛石材加工厂	邯郸市南堡乡北寨村张村北650米处	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时，发现企业有生产迹象，未落实重污染天气应急预案中的减排措施。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22