

附件

## 铜川市印台区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-039	2018/12/11	铜川市	印台区	印台区延安路芳草南巷	铜川市印台区辰弘汽车修理厂	铜川市印台区芳草堤	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该汽修厂喷漆工序,产生二甲苯、甲苯、非甲烷总烃等有机污染物,已安装光氧处理设施,但原废气排放筒没有封闭,会发生旁路排放问题,与项目环评批复不符(环评审批只有一个排气筒)。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/30