

附件

## 菏泽市高新区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201904-056	2019/6/22	菏泽市	高新区	/	千星家居股份有限公司	菏泽市牡丹区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 压板工序运行时配套的光氧催化系统未开启（检查过程中途开启）；2. 打磨车间粉尘未收集，无组织排放，门外道路积尘明显。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/8/15