

附件

咸阳市渭城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -14-075	2018/12/13	咸阳市	渭城区	渭阳街道 办	中国石油 天然气股 份有限公 司长庆石 化分公司	陕西省咸 阳市渭城 区金旭路	未安装治 污设施	现场检查时,企业正在生产。存在问题: 1. 有 9 个高度超出 45 米的高架源未安 装在线监控设施,包括常压加热炉、减 压加热炉、加氢裂化反应进料加热炉、 加氢裂化脱丁烷塔底重沸炉、加氢裂化 分馏塔底加热炉、非沥青相加热炉、60 万吨/年汽油加氢加热炉、连续重整四 合一加热炉、60 万吨/年柴油加氢加热 炉; 2. 60t/h 动力锅炉已安装在线自动 监测系统,联网正在办理过程中。	按环评批复或排污许可 证要求安装治污设施,并 确保正常使用。存在违法 生产行为的,依法立案处 罚。	2019/1/30