

附件

济南市长清区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-09-008	10月7日	济南市	长清区	马山镇	济南先行 公路工程 有限公司	中国山东省 济南市长清 区 S104	未安装治污 设施	现场检查时,企业未生产,存在问题:1.部分工序有生产痕迹;2.物料处理、输送、装卸储存环节未按环评批复要求建设密闭车间;3.皮带输送机卸料点未设置集气罩、未密闭;4.现场有大量物料露天堆放未苫盖。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
SD-09-009	10月3日	济南市	长清区	张夏街道 办事处	济南德元 工艺品有 限公司	中国山东省 济南市长清 区 G104(京 福线)	工业粉尘无 组织排放	该企业正在生产,发现问题:1.切割、钻孔、加工成型磨光过程中产生的粉尘未按环评要求配套粉尘收集设施,无组织排放;2.生产车间简陋,切割、钻孔工序未在封闭车间内进行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日