

附件

晋中市和顺县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-055	2018/12/14	晋中市	和顺县	山西省晋中市和顺县乐平镇坪上村	阳涉铁路有限责任公司	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产,存在问题:晋中市要求该企业2018年12月底完成储煤棚建设,但该企业尚未动工,煤场覆盖率不足60%。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-056	2018/12/13	晋中市	和顺县	山西省晋中市和顺县永和路192号街面房	和顺县西苑洗浴场	山西省晋中市和顺县新和大街2	经营性炉灶	现场检查时，该浴室正在营业，存在问题：正在使用一台0.2蒸吨燃煤立式锅炉。	严格按照要求完成拆除或实行清洁能源改造任务。	2019/1/15
SX-14-057	2018/12/12	晋中市	和顺县	山西省晋中市和顺县义兴镇会里村东	和顺天凯煤业有限公司	山西省晋中市和顺县G207(锡海线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：晋中市要求该企业于2018年12月底完成储煤大棚的建设，但该企业尚未动工，露天堆场覆盖率不足50%。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15
SX-14-058	2018/12/11	晋中市	和顺县	李阳镇泊里村	和顺县新泊源煤业有限公司	山西省晋中市和顺县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 原料棚未密闭，部分物料已流出库外；2. 输送带全为敞开式；3. 物料露天堆放问题严重，覆盖率不足50%。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/1/15