

附件

## 晋中市左权县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-14-117	2018/12/ 22	晋中市	左权县	寒王乡下 其至村 (锡海 线)	左权县旭 清型煤加 工厂	山西省晋中 市左权县 G207	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,该厂未生产,存在问题: 厂区道路路面未硬化,路面积尘较多, 无清扫、洒水措施。使用小型燃煤锅炉 取暖。物料堆场无序露天堆放,无覆盖。 生产车间未按照环评要求封闭和安装 防尘、抑尘设施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	2019/1/15