

附件

咸阳市泾阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-18-034	2019/3/1	咸阳市	泾阳县	安吴镇高 村水磨组	泾阳县水 磨建材有 限责任公 司	咸阳市泾阳 县 G211(银 陕线)	企业未制定 重污染天气 应急预案或 应急预案不 合理、可操 作性差	现场检查该企业正常生产，根据泾阳县 工信局规定属于秋冬季管控停产企业， 但该企业生产记录显示从 2019 年 2 月 15 日开始生产至今。另外该企业未制定 重污染天气应急预案。	修订完善重污染天气应急 预案。	2019/3/20