

附件

淄博市经济开发区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-----------|-----|-----------|------------|---------------------|-------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------|
| SD-20-012 | 2019/3/31 | 淄博市 | 经济开 发区 | / | 西坞头学 校南侧建 筑工地 | 淄博经济 开发区 | 未落实扬尘 管控措施 | 2019年3月31日对西坞头学校南侧建 筑工地检查，该工地正在施工，场地 内车辆通行道路未硬化，沙石堆场未 覆盖，出入车辆未冲洗。 | 进一步调查核实，采取洒水、喷淋、苫盖等综合措 施，加强扬尘控制。 | 2019/4/28 |