

附件

晋城市泽州县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-466	2019/3/27	晋城市	泽州县	巴公镇	山西天泽集团永丰化肥有限公司	晋城市泽州县马巴线	未按排污许可证要求排污	该企业排污许可证注明有 25.5 万吨合成氨产能和 43 万吨尿素产能，环评中产能和许可证相符。但现场检查发现，该厂产量和排污许可证规定产能不符，2018 年实际生产 34.07 万吨合成氨和 54.69 万吨尿素，2019 年产量也未减少，自行编制的 2018-2019 年错峰生产工作方案显示尿素产能为 64 万吨，远超许可产能。	进一步调查核实，责令严格按照排污许可证要求整改。存在环境违法行为的，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-467	2019/3/27	晋城市	泽州县	巴公镇	晋城福盛 钢铁有限 公司	晋城市泽 州县 S227	工业企业未 按时完成淘 汰、搬迁任务	该厂 2005 年建设了两台 72 平米的烧 结机，按照国家产业调整政策和钢铁 落后产能淘汰的要求，该 2 台烧 结机建设时就为限制类，并应于 2013 年底 淘汰。现场检查发现，这两台烧 结机一直在使用，为了逃避淘汰，企业解 释已将设备改造为 96 平米，但没有任 何审批文件，2017 年 10 月晋城市环保 局核发新版排污许可证时审核不严， 采信企业说法，将该两台烧 结机登记为 96 平米；2018 年 7 月该厂委托社会 测绘公司出具了实际烧 锻面积为 96 平米的测量报告，但没有工程资料。	进一步调查核实，依法整 改。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-468	2019/3/27	晋城市	泽州县	巴公镇	晋城福盛 钢铁有限 公司	晋城市泽 州县 S227	未按要求严 格落实应急 预案	该厂建设有 2 台 530 立方米、2 台 680 立方米、2 台 1380 立方米高炉，和 2 台 96 平米（审批文件为 72 平米）、4 台 180 平米烧结机。由于该厂承担供暖任务，按照政府审批文件和应急预案备案表，供暖期应停产 2 台 530 立方米高炉及配套烧结机；供暖期后应停产 1 座 530 高炉、1 座 680 高炉、1 座 1380 高炉及配套烧结机，限产 50%。现场检查发现，供暖期结束后，该厂在橙色预警期间（3 月 16 日至 22 日）仍然按照供暖期的停限产要求进行生产，没有停止 680 立方米和 1380 立方米高炉及配套烧结机生产。另外，该厂 2018 年 12 月 7 日印发的应急响应工作通知中未列出供暖期后重污染天气停限产要求。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-469	2019/3/24	晋城市	泽州县	巴公镇	山西兰花 科技创业 股份有限 公司新材 料分公司	晋城市泽 州县 S227	未按要求严 格落实应急 预案	重污染应急预案要求，该企业在橙色预警期间应减少运输至正常期的 50%，该企业预案中显示正常期运输量为每日 180 车，但 3 月 7 日至 22 日橙色预警期间多日运输量超过 50%的管控要求，在此期间，平均一天拉运 104 车，其中 11 天超过管控要求。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-470	2019/3/24	晋城市	泽州县	巴公镇	山西兰花 华明纳米 材料股份 有限公司	晋城市泽 州县	未按要求严 格落实应急 预案	经现场检查：该企业重污染天气应急预案要求橙色预警期间减少运输量50%，市级管控清单要求安全的情况下进行停产，两者不一致。现场调阅该厂运输报表发现，不在预警期的2018年10月日均运输量为371吨，但2019年2-3月的橙色预警响应期间，2月20日265吨、21日228吨、22日203吨、23日261吨、24日363吨、26日486吨、28日329吨、3月1日438吨、2日391吨，7日后也基本都在日均350吨以上，远超正常期运量的50%以上。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-471	2019/3/24	晋城市	泽州县	北义城镇	山西兰花 清洁能源 有限责任 公司	晋城市泽 州县	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，企业正在生产。存在问题：重污染天气应急预案要求该企业橙色预警期间运输量应减少至正常期间的50%。调阅该企业销售资料发现，2018年销售量最高的5月平均日销售541吨，但在今年3月7日-22日橙色预警期间日均运输481吨，最高的15日拉运766吨，预警的16天中有12天运输量超过50%的管控要求（基本都是销售产品，仅有极少数其他物品拉运）。	责令整改，依法查处。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-472	2019/3/27	晋城市	泽州县	川底乡	山西大通铸业有限公司	晋城市泽州县 S332 川底乡和村村	工业企业未按时完成淘汰、搬迁任务	该企业于 2003 年建成一台 35 m ² 带冷式烧结机，至今仍在生产，现场检查时仍在生产。国家发改委第九号令发布的《产业结构调整指导目录（2011 版）》要求，90 m ² 以下烧结机应于 2013 年底前淘汰。	进一步调查核实，依法整改。	2019/4/28
SX-20-473	2019/3/30	晋城市	泽州县	南村镇	泽州县南村镇杨洼社区服务中心建设项目	晋城市泽州县凤城路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地大量土方未覆盖，扬尘严重，未落实六个百分百要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28
SX-20-474	2019/3/26	晋城市	泽州县	南村镇	泽州县金秋铸造有限责任公司	晋城市泽州县	工业企业未按时完成淘汰、搬迁任务	该企业于 2003 建成并投产一台 28 m ² 烧结机，至今仍在生产，2019 年 1 至 3 月生产烧结矿近 27000 吨。国家发改委第九号令发布的《产业结构调整指导目录（2011 版）》要求，90 平方米以下烧结机应于 2013 年底前完成淘汰，该企业烧结机属落后产能但长期未淘汰。	进一步调查核实，依法整改。	2019/4/28
SX-20-475	2019/3/26	晋城市	泽州县	南村镇	晋城市春晨兴汇实业有限公司	晋城市泽州县 G207(锡海线)	工业企业未按时完成淘汰、搬迁任务	该企业于 2014 年新建一台 45 m ² 带式烧结机，至今仍在生产，现场检查时仍在生产。国家发改委第九号令发布的《产业结构调整指导目录（2011 版）》要求，90 m ² 以下烧结机应于 2013 年底前淘汰。另外，烧结机未办理环评手续。	进一步调查核实，依法整改。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-476	2019/3/24	晋城市	泽州县	巴公镇	山西兰花煤化工有限公司	晋城市泽州县民生路	未按要求严格落实应急预案	该企业重污染天气预案要求错峰生产，减少造气炉和原料气压缩机使用量，调减燃煤锅炉负荷，10月15日至3月31日减产30%，橙色预警期间不得运输。但现场检查发现，该企业违反相关错峰生产和重污染应急的规定，一是2019年元月至3月23日期间，燃料煤用量较2018年7月至10月未减少，还增加7.2%，实际未调减燃煤锅炉负荷；二是元月至3月合成氨实际日均产量496吨，而2018年7月至10月实际日产量只有453吨，错峰生产时段实际未减产反而有增加；三是2019年2月16日橙色预警发布以来，该企业持续汽车拉运，其中2月16日至3月3日运输862吨，3月7日至22日运输3950吨。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-477	2019/3/30	晋城市	泽州县	/	中原路道路改造工程	晋城市泽州县凤城路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该项目由中铁三局负责，工地内大量土方未覆盖，工地道路未硬化，没有湿法作业，进出口没有车辆冲洗设施，施工车辆未冲洗随意进出。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28