

附件

临汾市安泽县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源 名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|-----------|-----------------|--------|---|---|-----------|
| SX-20-564 | 2019/3/31 | 临汾市 | 安泽县 | 府城镇 | 万通汽修厂 | 临汾市安泽县G309(荣兰线) | 排污口不规范 | 现场检查时,该修理厂正在营业,存在问题:使用的喷漆房VOCs排气口只有简易处理设施且排气筒不规范。 | 进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2019/4/28 |