

附件

### 临汾市永和县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-589	2019/3/19	临汾市	永和县	芝河镇	永和县四通汽车服务有限责任公司	临汾市永和县 S248	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：发现该企业的喷漆工序的喷漆房未安装治污设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28