

附件

## 吕梁市文水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-628	2019/3/18	吕梁市	文水县	/	山西金源煤化科技有限公司	吕梁市文水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	企业共三条生产线、响应错峰生产只开一条生产线。物料堆场未严格落实扬尘防治措施，未完全覆盖，有裸露。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-629	2019/3/30	吕梁市	文水县	南安镇	文水县宏鑫源洗煤厂	太原市清徐县 X235	工业粉尘无组织排放	1. 现场检查时该企业正常生产。2. 露天堆放大量原煤，粉煤未覆盖，污水横流。3. 物料堆放车间，污水横流，无任何处理设施。4. 浮选车间，精煤粉碎车间无任何除尘处理设施，并露天作业，粉尘无组织排放。5. 无环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-630	2019/3/22	吕梁市	文水县	下曲镇	文水县石家堡村石建军家具厂	文水县下曲镇石家堡村	新发现清单外“散乱污”	现场检查发现：1.企业未生产，处于半停产状态，部分大型设备已搬迁，厂房内还有部分小型设备；2.该企业无任何手续；3.喷漆房、打磨抛光房等共计四间作业车间，均无任何污染处理设施；4.文水县环保局已于2018年11月16日对该企业喷漆房进行查封。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/4/28