

附件

## 太原市不锈钢产业园区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-001	2019/3/22	太原市	不锈钢 产业园 区	/	山西鑫百 盛不锈钢 制品有限 公司	太原市尖草 坪区 G108 不锈钢产业 园区 A 区 23 号厂房	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，2018年8月份进驻园区厂房并投入生产，已办理环评审批手续，存在问题：1. 焊接工序未按要求设置焊烟净化处理设施；2. 抛光工序排气筒高度设置未达到15米；3. 环评批复企业名字与营业执照不一致。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/4/28
SX-20-002	2019/3/22	太原市	不锈钢 产业园 区	/	山西卓尚 汇不锈钢 制品有限 公司	太原市尖草 坪区 G108(钢园 路)	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产，已办理环评审批手续，存在问题：1. 焊接工序未按环评要求配备焊烟净化器；2. 切割工序未按环评要求安装除尘设施，切割粉尘经收集后直接通过排气管排放。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-003	2019/3/20	太原市	不锈钢 产业园区	/	山西英仁 泰尔耐磨 材料有限公司	太原市尖草 坪区 G108(钢园 路)	未安装治污 设施	现场检查时，该企业未生产，已办理环评审批及验收手续，存在问题：企业实际生产设备、工艺及环保设施与环评不符，中频炉、轧机等设备未按环评安装除尘设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。完善变更手续。	2019/4/28
SX-20-004	2019/3/24	太原市	不锈钢 产业园区	阳曲镇	太原市瑞 益兴矿山 设备有限公司	太原市尖草 坪区卧虎山 路阳曲镇广 立机械加工 园	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，周末相关负责人休息未能提供环评审批手续，存在问题：检查发现工人正在刷漆，厂房内有多处刷漆痕迹及成品。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-005	2019/3/24	太原市	不锈钢 产业园区	阳曲镇	太原市恒 天宇机械 有限公司	太原市尖草 坪区卧虎山 路阳曲镇广 立机械加工 园	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该公司正在生产，主要进行煤机设备机械加工和包装木箱加工，存在问题：厂房内发现有喷漆痕迹及半成品，未落实 VOCs 整治要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28