

附件

## 太原市清徐县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-048	2019/3/29	太原市	清徐县	/	山西恒效 商贸有限公司	太原市清徐 县徐太路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，存在问题：该公司内堆场未落实扬尘治理措施，物料未苫盖，车辆进出口没有清洗平台。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-049	2019/3/25	太原市	清徐县	/	环卫工业园区施工工地	太原市清徐县东南社村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:未落实重污染天气响应进行停工,有4台挖机工作,未采取湿法作业,物料大量未覆盖。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-050	2019/3/25	太原市	清徐县	/	晋夏公路南段改造工程	太原市清徐县晋夏公路南段38	未按要求严格落实应急预案	现场检查时,该工地正在施工,存在问题:有一台挖机正在进行土石方作业,未采取湿法作业,未落实政府黄色预警要求,未停工。	责令整改,依法查处。	2019/4/28
SX-20-051	2019/3/24	太原市	清徐县	清源镇	清徐县柴家寨村建筑工地	太原市清徐县清源镇柴家寨村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该建筑工地正在施工,存在问题:大量物料未苫盖,易产生扬尘污染。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	2019/4/28
SX-20-052	2019/3/21	太原市	清徐县	清源镇	清徐县晋万佳供热有限公司	太原市清徐县X914清源镇陈庄村	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业停产,存在问题:在线监控设施未验收,未能提供排污许可证等相关环保手续,要求该企业进行整改,在线监控设备完善验收手续并进行联网传输有效数据,确保设施正常运转。	依法立案查处,确保在线监控设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-053	2019/3/25	太原市	清徐县	西谷乡	东清线滨 河西整治 工程工地	太原市清徐 县 X914	未按要求严 格落实应急 预案	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：现场有两台挖机正在进行土石方作业，未落实政府黄色预警要求，未停工。	责令整改，依法查处。	2019/4/28